

Erfahrung mit Monterey und Gigabyte Z490 AORUS Pro AX

Beitrag von „fmt-println-mko“ vom 30. Dezember 2021, 16:57

mein Mac läuft seit heute perfekt mit BigSur. (vorher gingen Bluetooth Wlan und Ethernet nicht)

hat schon jemand Erfahrung mit Monterey? jetzt wo Bluetooth läuft würde ich gerne endlich wieder mein Headset nehmen 😁

werde sonst lieber warten...

danke

Beitrag von „RenStad“ vom 30. Dezember 2021, 18:03

Wenn es um Bluetooth geht, kommt es auf Deiner Karte an. Ansonsten läuft Monterey auf Deiner Hardware völlig problemlos.

Beitrag von „MacAbe“ vom 30. Dezember 2021, 20:31

Wenn das BT weiter laufen soll und die Freude daran nicht verlieren dann bleib bei Big Sur 🍏

Beitrag von „fmt-println-mko“ vom 30. Dezember 2021, 20:51

ja hatte ich mir gedacht, und wollte daher nur auf die neuste Big Sur updated.

hat mich jetzt den bis jetzt gekostet das auch nur irgendwie zum laufen zu kriegen. und sowie ich das Netzwirkabel anschlieÙe schmiert die Kiste ab.....

UPDATE:

ok hat sich erledigt habe den Fehler und die Lösung gefunden.

schreibe es hier dazu:

[Gigabyte Z490 AORUS Pro AX, Gigabyte RX580, i10900, BigSur 11.3.1 läuft komplett](#)

Beitrag von „MacAbe“ vom 31. Dezember 2021, 09:52

Wenn dein Intel I225-V den device-id 15F3 hat dann das Patch nicht mehr nötig, da die id's 15f2 und 15F3 sind schon in AppleIntelI210Ethernet.kext enthalten, wenn ich mich irre, bitte korrigiert mich !

Welsche kext ist bei dir hochgeladen unter Ethernet?

[fmt-println-mko](#)

Beitrag von „fmt-println-mko“ vom 1. Januar 2022, 20:59

den Patch brauche ich nicht mehr das ist richtig. im Bios wird als ID 15F3 angezeigt.

aber nur mit der im Post beschriebenen Device ID hat es funktioniert, ohne das setzten, oder mit dem setzten der 15f2 hatte MacOS immer die falsche Kext verwendet (Ethernet 1000).

Beitrag von „MacAbe“ vom 1. Januar 2022, 21:22

Also auf Monterey 12.1 patch ist nicht mehr nötig, also du benötigst keine Device-id zu ändern sondern nur dk.e1000=0 als boot-arg einzufügen und das war.

Ob unter BigSur 11.6.2 auch funktioniert, das weiß ich nicht, musst du es einfach testen, da beide ids 15f2 und 15f3 auch unter BigSur vorhanden aber ob Treiber gleich sind...keine Ahnung

[fmt-println-mko](#)

Beitrag von „fmt-println-mko“ vom 1. Januar 2022, 21:25

ah ok,

und das boot arg sorgt dafür das der e1000 Treiber nicht geladen wird und somit dann auch der korrekte Treiber verwendet wird?

kann ich demnächst mal probieren, aber mit der device ID läuft er derzeit super.

auf Monterey warte ich noch bis dort Bluetooth vernünftig geht.

Beitrag von „MacAbe“ vom 1. Januar 2022, 21:31

[Zitat von fmt-println-mko](#)

und das boot arg sorgt dafür das der e1000 Treiber nicht geladen wird und somit dann auch der korrekte Treiber verwendet wird?

Ja richtig 🐞

Was für eine BT-Karte hast du denn, wenn die Intel Karte, die laufen doch gut unter Monterey, musst du nur die richtige Kexts nehmen 😊

Beitrag von „fmt-println-mko“ vom 1. Januar 2022, 21:35

alles klar, danke. werde ich bei Gelegenheit dann mal testen 😊