

Monterey 12.1 Probleme mit AMD RX5600 XT

Beitrag von „eggert1980“ vom 3. Januar 2022, 19:27

Einen schönen guten Abend wünsche ich allen hier.

Ich habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand helfen kann. (Ich bin neu hier im Forum und hoffe keinen allzu großen Fehler zu machen)

Ich habe mir nach [Dortania](#)-Anleitung einen Bootstick mit Monterey 12.1 erstellt. Ich konnte ins Installationsprogramm booten und die Installation lief auch durch bis ich den Nutzernamen usw eingeben konnte.

Danach habe ich die EFI vom Stick in die EFI Partition der SSD kopiert.

Er bootet danach (von der SSD sowie auch vom Bootstick) bis "IOScreenLockState 3, hs0,bs 0, now 0" der Monitor geht aus und alles wiederholt sich bis er bei "Failed e00002be to create GTraceBuffer cdgtrace for cddecoder decoder and count 1024" komplett einfriert.

Meiner Meinung nach habe ich das komplette  Internet durchsucht aber nichts passendes gefunden bzw. alles annähernd passendes ausprobiert.

Die EFI habe ich angehängt und ein paar Bilder zur Fehlermeldung.

Vielleicht kann da jemand mal drüber schauen und mir ein wenig helfen?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 3. Januar 2022, 19:54

Ich hab mal eine Frage ist das BIOS UEFI fähig oder nicht 

Beitrag von „eggert1980“ vom 3. Januar 2022, 19:58

Ja ist es 🤔 sonst könnte die EFI Partition doch gar nicht starten oder sehe ich das falsch?

Ich hatte vorher Big Sur am laufen

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 3. Januar 2022, 20:43

Ich würde mal die SSDT-RX5700XT-Version1.0.aml deaktivieren , normaler weise läuft die AMD RX 5600XT OutOffBox

Beitrag von „eggert1980“ vom 3. Januar 2022, 20:46

Funktioniert auch ohne nicht. War eher ein verzweifelter versuch die rein zu nehmen 😞

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 3. Januar 2022, 21:15

Versuch mal dein Glück ich bin nicht der AMD Spezialist 😊

Beitrag von „Bandit“ vom 3. Januar 2022, 21:23

Diesen bootarg mal setzen

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 3. Januar 2022, 21:30

das war erst drin ich dachte das wird nicht bei denn MacPro7,1 gebraucht 🤔

Beitrag von „Bandit“ vom 3. Januar 2022, 21:34

Jetzt bin ich auch verunsichert

Oder mal im BIOS schauen ob die GPU richtig aktiviert ist.

Beitrag von „Aluveitie“ vom 3. Januar 2022, 21:41

[OSX-Einsteiger](#) das Boot arg wird bei Navi 21/23 nicht gebraucht mit MacPro7,1. Soweit ich mich erinnere aber mit Navi 10/14.

Beitrag von „eggert1980“ vom 3. Januar 2022, 21:48

Also, ich habe deine EFI jetzt einfach so beneutzt wie sie ist und den bootarg wieder rein gemacht.

Jetzt kommt nicht mal der boot-picker. der monitor bleibt einfach grau

Das problem hatte ich vorher auch schon mal

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 3. Januar 2022, 21:53

aktivier mal den WhateverGreen.kext wieder , da hatte ich mich wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt 

Beitrag von „eggert1980“ vom 3. Januar 2022, 22:03

 hab WhateverGreen.kext wieder aktiviert. Es kommt wieder kein bootpicker. ich hatte das Problem wie gesagt schon vorher. Sobald ich ein komplett neues efi gebastelt hatte kam kein bootpicker mehr. Irgendwas muss ich da doch falsch machen 

ich meine EFI mit deiner mal Gleichgestellt. Jetzt hab ich wieder einen Bootpicker aber danach das gleiche Problem beim booten wie vorher.

Beitrag von „Bandit“ vom 3. Januar 2022, 22:30

Boote doch erstmal nur vom Stick, um evtl. andere Fehler auszuschließen

Beitrag von „eggert1980“ vom 3. Januar 2022, 22:33

Das ist ja das merkwürdige, nach dem Installieren und dem ersten Boot wo man das Benutzerprofil erstellen muss und eigentlich fertig mit der Installation ist, bootet weder der Stick noch die kopierte EFI auf der SSD.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 3. Januar 2022, 22:52

Ich mal das SMBIOS geändert und in DEBUG modus

Beitrag von „eggert1980“ vom 3. Januar 2022, 23:30

Leider keine Änderung. 😞 es ist zum verzweifeln

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. Januar 2022, 11:22

könntest du unter Windows schauen wie die Festplatte formatiert ist das verrät dir in welchen modus bu bist MBR --> BIOS oder GPT --> UEFI

Beitrag von „eggert1980“ vom 4. Januar 2022, 12:09

Ich habe jetzt die Installation nochmal mit deiner letzten efi durchlaufen lassen. Mit der konnte ich wenn ich die SSD im APFS formatiert habe nicht mehr installieren sondern musste sie in HFS formatieren. Die Installation lief dann durch (siehe Bild). Danach habe ich erstmal mit Bootstick neu gestartet und es tritt exakt der gleiche Fehler auf wie vorher.

Die Partitionierungen habe ich dir mal als Bild mit angehängt.

Beitrag von „CMMChris“ vom 4. Januar 2022, 12:38

[Zitat von Aluveitie](#)

das Boot arg wird bei Navi 21/23 nicht gebraucht mit MacPro7,1. Soweit ich mich erinnere aber mit Navi 10/14. Online

Da AppleGraphicsDevicePolicy beim Mac Pro überhaupt nicht aktiv ist, bewirken die Patches

auch nichts völlig unabhängig von der genutzten GPU.