

Problem mit Bluetooth

Beitrag von „Ismo1995“ vom 18. Januar 2022, 20:42

Guten Tag,

ich habe folgendes Problem:

ich eine WLAN / Bluetoothkarten mit folgenden Chip

ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0 PCI-Express (PCI-E) BCM94360CS2 Combo Karte für Hackintosh (Mac OS X) Flughafen Computer

nun habe ich mit WLAN keine Probleme. Aber ich bekomme Bluetooth nicht in den Einstellungen angezeigt und keine Verbindung.

Unter HighSierra wurde die Karte ohne Probleme erkannt.

Ich habe die Karte unter Windows getestet dort funktioniert sie ohne Probleme.

Hat jemand nen Tipp?

EFI anbei

Update:

ich habe gerade nochmal das alte OS gestartet.

Hier wird die Karte erkannt....

Im HackinTool wird mir der USB Anschluss als aktiv angezeigt allerdings wir kein Device

erkannt.

Beitrag von „GoodBye“ vom 18. Januar 2022, 21:20

[lsmo1995](#)

edit:

brauchst den kext nicht, evtl. USB Port Mapping mal mit dem Hackintool probieren.

für bluetooth mit opencore braucht es abhängig von der OSX Version Teile von den Kexten in:

<https://github.com/acidanthera/BrcmPatchRAM>

Siehe Anleitung auf der Seite.

Beitrag von „al6042“ vom 18. Januar 2022, 22:00

Hi,

das Problem liegt am fehlenden, dedizierten USB-Port.kext.

Unter Clover für High Sierra hast du das USB-PortLimit ausgehebelt:

KeysToPatch	array
Item 1	dict
Comment	string USB port limit patch #1 10.15.x by pmheart, daliansky and ydeng
Find	data 83FB0F0F
MatchOS	string 10.15.x
Name	string com.apple.iokit.IOUSBHostFamily
Replace	data 83FB3F0F
Item 2	dict
Comment	string USB port limit patch #2 10.15.x by pmheart, daliansky and ydeng
Find	data 83F90F0F
MatchOS	string 10.15.x
Name	string com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
Replace	data 83F93F0F

Unter OpenCore ist das für aktuellere macOS-Version keine Lösung.

Hierfür muss es einen dedizierten Kext oder eine SSDT geben, welche die 15 zu nutzenden USB-Ports eindeutig bestimmt.

EDIT:

und hier noch ein Link zu einem unterstützenden Tool zur Anwendung in Windows -> <https://github.com/USBToolBox/tool>

Beitrag von „Ismo1995“ vom 22. Januar 2022, 17:00

Kurze Rückmeldung..

ich habe das USB Mapping mit den empfohlenen Tool von AL6042 gemacht und siehe da es funktioniert.

Vielen Dank.

Ich weis nicht ob ich einen neues Thema eröffnen soll aber folgende Probleme bestehen noch.

ich bekomme keine Verbindung zu meinen iPad für SideCare, AirDrop tut nur gelegentlich und wenn ich Musik über meine AirPods höre, bricht diese ab und zu ab und läuft dann wieder weiter.

Hat jemand dazu eine Idee?