

# Nach Wakeup manchmal nur schwarzer Schirm und somit Hardreset nötig

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 24. März 2022, 22:42**

Habe das Problem, dass der Rechner manchmal nach dem Aufwachen einfach kein Bild zeigen will. Es ist dann ein Hardreset nötig. Das hat er mit Catalina (bin von Catalina auf das "dolle" Monterey 12.3 umgestiegen und habe BigSur ausgelassen) nie gemacht. Hat jemand eine Idee wo ich hier ansetzen könnte? OpenCore Version ist 0.7.8. Wie im Profil zu sehen, handelt es sich bei der GraKa um eine RX5700XT.

Anbei noch meine EFI bzw. der Systemreport des KU.

---

**Beitrag von „al6042“ vom 24. März 2022, 22:54**

Interessant... ist mir bisher noch nicht untergekommen, obwohl sich unsere System doch ziemlich gleichen.

Ist bei dir die iGPU noch am Laufen, oder hast du die beim Umstieg auf das Mac Model iMacPro1,1 im BIOS deaktiviert?

Falls sie noch aktiv ist, könnte ich mir das gut als Ursprung des Problems vorstellen.

---

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 24. März 2022, 22:55**

Die iGPU war von Anfang an inaktiv.

---

**Beitrag von „al6042“ vom 24. März 2022, 23:00**

Sorry,

ich dachte du hättest die Möhre früher als Standard-IMac mit Headless-IGPU laufen lassen.

---

### **Beitrag von „karacho“ vom 24. März 2022, 23:01**

Hier schreiben sie was davon, dass man per DevProps den Framebuffer setzen soll -> [\[Sammelthread\] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen](#)

Ob das jedoch mit deinem speziellen Problem zu tun hat weiß ich nicht. Einen Versuch wäre es evtl. wert.

---

### **Beitrag von „Sascha\_77“ vom 24. März 2022, 23:05**

Hm weisst du zufällig auch auf welcher der 136 Seiten? 😊

---

### **Beitrag von „karacho“ vom 24. März 2022, 23:07**

Lies mal ab Seite 134 (ff).

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 24. März 2022, 23:08**

Ich kann dir auch meine 4 Einträge für meine 5700XT anbieten:

Code

1. `<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>`

```

2. <dict>
3. <key>AAPL,slot-name</key>
4. <string>Internal@0,1,0/0,0</string>
5. <key>device_type</key>
6. <string>PCI bridge</string>
7. <key>hda-gfx</key>
8. <string>onboard-1</string>
9. <key>model</key>
10. <string>AMD Navi 10 XL Upstream Port of PCI Express Switch</string>
11. </dict>
12. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>
13. <dict>
14. <key>AAPL,slot-name</key>
15. <string>Internal@0,1,0/0,0/0,0</string>
16. <key>device_type</key>
17. <string>PCI bridge</string>
18. <key>model</key>
19. <string>AMD Navi 10 XL Downstream Port of PCI Express Switch</string>
20. </dict>
21. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>
22. <dict>
23. <key>@0,name</key>
24. <string>ATY,Adder</string>
25. <key>@1,name</key>
26. <string>ATY,Adder</string>
27. <key>@2,name</key>
28. <string>ATY,Adder</string>
29. <key>@3,name</key>
30. <string>ATY,Adder</string>
31. <key>AAPL,slot-name</key>
32. <string>Internal@0,1,0/0,0/0,0/0,0</string>
33. <key>ATY,EFIVersion</key>
34. <data>
35. MDEuMDAuMzE4MA==
36. </data>
37. <key>device_type</key>
38. <string>ATY,AdderParent</string>
39. <key>model</key>
40. <string>AMD Navi 10 [Radeon RX 5700 XT]</string>
41. </dict>
42. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x1)</key>

```

43. <dict>
44. <key>AAPL,slot-name</key>
45. <string>Internal@0,1,0/0,0/0,0/0,1</string>
46. <key>device\_type</key>
47. <string>Audio device</string>
48. <key>model</key>
49. <string>AMD Navi 10 HDMI Audio</string>
50. </dict>

Alles anzeigen

Die Karte muss dafür aber im x16-Slot sitzen.

---

### **Beitrag von „karacho“ vom 24. März 2022, 23:11**

[Sascha\\_77](#) Den PciRoot musst du natürlich an deine Gegebenheiten anpassen, wenn die Karte nicht im ersten Slot steckt.

---

### **Beitrag von „Sascha\_77“ vom 24. März 2022, 23:17**

[al6042](#)

Danke, das hatte ich schon drin da die EFI noch auf Deiner damaligen 0.6.x fußt. Slot ist der 16x.

EDIT:

Ich komme z.B. dann auch nicht via SSH oder ScreenSharing drauf um damit zu rebooten obwohl er normal zu laufen scheint. Dümpelt also irgendwie in einer Art Halbschlaf rum.

---

### **Beitrag von „atl“ vom 25. März 2022, 00:22**

[Sascha\\_77](#) Hast du CSM im BIOS aktiv? Wenn nicht, probiere mal mit aktiven CSM zu starten.

---

### **Beitrag von „Sascha\_77“ vom 25. März 2022, 00:55**

Habs mal umgestellt. Damit mag er gar nicht erst schlafen. Bildschirme gehen sofort wieder an.

Auch wenn ich CSM jetzt wieder wie vorher einstelle geht der Sleep jetzt überhaupt nicht mehr. NVRam hab ich auch zurückgesetzt. Versteh das wer will.

---

### **Beitrag von „hackmac004“ vom 25. März 2022, 01:07**

Ja, bei manchen gibts sleep Probleme, bei manchen nicht, woran es liegt weiß ich auch nicht genau.

Du könntest dies Einträge mal durchprobieren.

Code

1. `<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>@0,name</key>`
4. `<string>ATY,Adder</string>`
5. `<key>@1,name</key>`
6. `<string>ATY,Adder</string>`
7. `<key>@2,name</key>`
8. `<string>ATY,Adder</string>`
9. `<key>@3,name</key>`
10. `<string>ATY,Adder</string>`
11. `<key>device_type</key>`
12. `<string>ATY,AdderParent</string>`
13. `<key>AAPL00,DualLink</key>`
14. `<data>AQAAAA==</data>`
15. `<key>ATY,Card#</key>`

16. <string>102-D32200-00</string>
17. <key>ATY, Copyright</key>
18. <string>Copyright AMD Inc. All Rights Reserved. 2005-2019</string>
19. <key>ATY, DeviceName</key>
20. <string>W5700X</string>
21. <key>ATY, EFIVersion</key>
22. <string>01.01.190</string>
23. <key>ATY, FamilyName</key>
24. <string>Radeon Pro</string>
25. <key>ATY, Rom#</key>
26. <string>113-D3220E-190</string>
27. <key>CAIL\_ EnableLBPWSupport</key>
28. <integer>0</integer>
29. <key>CAIL\_ EnableMaxPayloadSizeSync</key>
30. <integer>1</integer>
31. <key>CFG\_ CAA</key>
32. <integer>0</integer>
33. <key>CFG\_ FB\_ LIMIT</key>
34. <integer>0</integer>
35. <key>CFG\_ FORCE\_ MAX\_ DPS</key>
36. <integer>1</integer>
37. <key>CFG\_ GEN\_ FLAGS</key>
38. <integer>0</integer>
39. <key>CFG\_ NO\_ MST</key>
40. <integer>0</integer>
41. <key>CFG\_ NVV</key>
42. <integer>2</integer>
43. <key>CFG\_ PAA</key>
44. <integer>0</integer>
45. <key>CFG\_ PULSE\_ INT</key>
46. <integer>1</integer>
47. <key>CFG\_ TPS1S</key>
48. <integer>1</integer>
49. <key>CFG\_ TRANS\_ WSRV</key>
50. <integer>1</integer>
51. <key>CFG\_ UFL\_ CHK</key>
52. <integer>0</integer>
53. <key>CFG\_ UFL\_ STP</key>
54. <integer>0</integer>
55. <key>CFG\_ USE\_ AGDC</key>
56. <integer>1</integer>

57. <key>CFG\_USE\_CP2</key>  
58. <integer>1</integer>  
59. <key>CFG\_USE\_CPSTATUS</key>  
60. <integer>1</integer>  
61. <key>CFG\_USE\_DPT</key>  
62. <integer>1</integer>  
63. <key>CFG\_USE\_FBC</key>  
64. <integer>0</integer>  
65. <key>CFG\_USE\_FBWRKLP</key>  
66. <integer>1</integer>  
67. <key>CFG\_USE\_FEDS</key>  
68. <integer>1</integer>  
69. <key>CFG\_USE\_LPT</key>  
70. <integer>1</integer>  
71. <key>CFG\_USE\_PSR</key>  
72. <integer>0</integer>  
73. <key>CFG\_USE\_SCANOUT</key>  
74. <integer>1</integer>  
75. <key>CFG\_USE\_SRRB</key>  
76. <integer>0</integer>  
77. <key>CFG\_USE\_STUTTER</key>  
78. <integer>1</integer>  
79. <key>CFG\_USE\_TCON</key>  
80. <integer>1</integer>  
81. <key>PP\_DisableDIDT</key>  
82. <integer>1</integer>  
83. <key>PP\_DisablePowerContainment</key>  
84. <integer>1</integer>  
85. <key>PP\_DisableVtagelIsland</key>  
86. <integer>0</integer>  
87. <key>PP\_FuzzyFanControl</key>  
88. <integer>1</integer>  
89. <key>hda-gfx</key>  
90. <string>onboard-1</string>  
91. <key>model</key>  
92. <string>Radeon Pro W5700X</string>  
93. <key>name</key>  
94. <string>ATY\_GPU</string>  
95. </dict>

Alles anzeigen

Code

1. `<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>@0,name</key>`
4. `<string>ATY,Adder</string>`
5. `<key>@1,name</key>`
6. `<string>ATY,Adder</string>`
7. `<key>@2,name</key>`
8. `<string>ATY,Adder</string>`
9. `<key>@3,name</key>`
10. `<string>ATY,Adder</string>`

Code

1. `<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>@0,name</key>`
4. `<string>ATY,Adder</string>`

Nutzt du irgendwelche SSDTs die die Grafik betreffen?

---

## Beitrag von „Sascha\_77“ vom 25. März 2022, 09:45

Nein ich habe nur HDMI Audio per SSDT abgestellt.

Keiner der 3 Einträge funktioniert. Er will einfach gar nicht mehr einschlafen. Das Bild kommt nach 2 Sekunden zurück. Was ich nicht verstehe ist, wieso er es von hier auf jetzt einfach so macht. Gestern hat noch alles geklappt und ich habe nirgends etwas umgestellt.

Habe auch mal einen neuen User angelegt um auszuschliessen das ein Programm welches beim Start geladen wird dazwischen funkt. Fehlanzeige. Jetzt könnte ich nur mal versuchen ein frisches System aufzusetzen und gucken was er da macht. Das System was gerade läuft ist zwar relativ neu aufgesetzt aber bei Monterey muss man ja irgendwie mit allem rechnen. Genauso wie SMB Shares nach dem WakeUp nicht mehr eingebunden werden. Man muss erst



netbiosd im Terminal abschiessen damit man wieder SMB mounten kann. Oder aber Neustart. Kanns aber eigtl. doch nicht sein.

---

### **Beitrag von „plutect“ vom 25. März 2022, 10:03**

Servus,

[Das](#) durchzugehen kann auch helfen.

Aber ich nehme an das kennst Du...

---

### **Beitrag von „Sascha\_77“ vom 25. März 2022, 10:14**

Habe bereits alles auf 0.

EDIT:

Interessant. Habe mal meine EFI aus Dezember mit OC 0.7.7 aktiviert und damit geht der Sleep wieder. Verstehe es trotzdem nicht wieso meine 0.7.8 EFI nun so zickt obwohl ich da nichts dran geändert habe und es vorher auch geklappt hat. Aber gut ... immerhin geht Sleep prinzipiell nun doch wieder.

---

### **Beitrag von „atl“ vom 25. März 2022, 10:24**

[Sascha 77](#), ich hatte das mit dem "Nicht-Schlafen-wollen-und-sofort-wieder-aufwachen" Ende des letzten Jahres auch. Bei mir hat anfangs geholfen, das BIOS zurückzusetzen und neu zu "konfigurieren". Aber irgendwann half das auch nicht mehr. Durc Zufall habe ich dann festgestellt, dass es mein 10G-Thunderbolt-Adapter war. Bei diesem hatte ich einige Tage zuvor das mitgelieferte Thunderblt-Kabel (20cm) gegen ein neues mit 1m Länge getauscht.

Seit der nicht mehr angeschlossen ist, läuft wieder alles. Also, einfach nachdenken, was sich in letzter Zeit noch so geändert hat, auch Peripherie.

PS: Übrigens zeigen meine Thunderbolt-Displays (manchmal nur einer, manchmal beide) am Hackintosh auch sporadisch kein Bild nachdem Aufwachen an. Alle anderen eingebauten Geräte (Kamera, USB-Hub, Lautsprecher) funktionieren aber. Wenn ich den Mac dann erneut Schlafen schicke (Tastenkombination <CTRL> + <Auswurf> und danach <s> drücken oder per Power-Button) und erneut aufwecke ist meist alles wieder bestens. 😊

---

### **Beitrag von „grecedrummer“ vom 26. März 2022, 07:53**

Hallo, bei meinem Z590 Vision G hat der Unfug ab Bios Version F5 begonnen, bis F4 konnte ich gewisse "Experimente" treiben, aber auch nur bis 12.0.1. Auf BigSur konnte ich sauber arbeiten mit jeder Peripherie.

Warum auch immer, wollte ich den BootLoader Clover nicht mehr einsetzen, zu stak hatte ich mich in OpenCore gesetzt und hatte das Thema Clover abgeschlossen.

Weil ja alles auf WIN11 kommen sollte und das Board TPM2 schon hat, empfiehlt Gigabyte ein zwingend - dringendes [Bios Update](#) somit führen die jetzt das encapsulatet Verfahren ein, und wird die abwärts-kompatibilität deaktiviert!

Mein sleeeep-restart Inferno begann ab Bios Version F5 und ist mit F7b leider nicht besser geworden. Meine Versuche begannen mit PCIe Kartenausbau, endlosen UEFI und OpenCore settings, auch [hier](#) alles verusucht gehabt, inklusive SMBIOS Variaten. In verschiedenen Foren wird das Problem kaum erwähnt.

Die Kombination zur positiven Kompatibilitätsliste für Hackintosh wurde also geschmälert und müsste fein ausgearbeitet werden. Mit OpenCore 0.8 und neuesten Kexten installierte ich alles neu und probierte alles mal wieder aus. Zuletzt, widerwillig machte mich an Clover ran und wollte es nicht wahr haben. Alle für die CPU und Board nötigen settings gesetzt, Kexte geladen, und siehe da, das Ding macht das, was es machen sollte 😊

Verrückt oder? bleibe auf 11.6.5 weil auch Blauzahn sauber läuft. 12.3 läuft auf Lenovo G70 mit OC 0.8 sauber, auf Z590 mit RX5700 und i9-10850K ohne iGPU zum abgewöhnen wobei da Clover alles sauber hoch- und runterfährt inklusive sleep Modus usw.. Hab leider auch nicht die Zeit mehr die Clover settings auf OP zu adaptieren, bleib jedoch am Ball. Dir auch viel Erfolg

---

### **Beitrag von „Wolfe“ vom 27. März 2022, 14:04**

[Sascha 77](#) Mein Häck zeigte nach dem update auf 12.3 und injecten des framebuffer patches für meine RX5700xt auch Probleme mit dem sleep. Er wachte immer sofort wieder auf. Das Hackintool hat mir gerade geholfen, indem es das sleepimage gefixt hat (Hackintool Version 3.8.5). Nun bleibt der Rechner im Schlafmodus und wacht ordentlich wieder auf - jedenfalls im kurzzeitigen Schlafmodus. Deep sleep habe ich noch nicht ausprobiert.