

Seit Update auf Monterey 12.3 Bootloop

Beitrag von „alexandoer“ vom 30. März 2022, 17:15

Hallo zusammen,

mein Hackintosh macht mal wieder Probleme.. Ich war vorher auf Monterey 12.0.1 und da lief alles wunderbar. Jetzt wollte ich vor 3 Tagen auf 12.3 upgraden und hänge seitdem in einer Bootschleife fest. Mit -v sehe ich alles durchrattern, aber danach gibt es kurz einen Blackscreen, dann Reboot. Habe alle möglichen Konfigurationen versucht, allerdings möchte nichts funktionieren.

Hier mal meine aktuellen Specs:

Intel Core i9 9900K

ASUS ROG XI Formula

64 GB DDR4 Corsair Vengeance

AMD Radeon 5700XT

Bin für jede Hilfe dankbar! Meine EFI befindet sich im Anhang.

Liebe Grüße

Beitrag von „Nordel“ vom 30. März 2022, 19:46

[alexandoer](#) Du wirst die Device Properties der W5700X eingetragen müssen. [ozw00d](#) hat das [hier in diesem Thread beschrieben](#). Ich habe das einfach mal via copy-paste in deine config eingefügt. Ein Tipp für die Zukunft: Bevor du deine config teilst, entfernen mal zur Sicherheit deine Serial.

Beitrag von „alexandoer“ vom 30. März 2022, 22:47

Hey, leider gibt es noch immer nach dem alles durchrattert einen Blackscreen + Bootloop 🤔
Kein Lebenszeichen von meinem Hackintosh

Beitrag von „hackmac004“ vom 31. März 2022, 00:15

Mit deiner EFI erhalte ich eine KP in 12.3. In BigSur alles okay.

Ich hatte keine Lust die Nadel im Heuhaufen zu suchen, hab deine Kexte in meine EFI gepackt und sie weiterhin auf deine config angepasst.

Probier mal dein Glück.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 31. März 2022, 05:25

Z390 - ASUS-Z390F

i9 9900k

5700XT

OC 0.5.8

Latest - Lilu 1.4.4 and Whatevergreen - 1.3.9

When clean install using 5700XT installer fails with crash.

[Installer Log 6-May-2020.txt](#)

Removed pikera mod and used RX580 worked perfectly.

After install switched out RX580 to 5700XT and re-added pikera. Runs fine.

<https://github.com/acidanthera/bugtracker/issues/901>

Important note for MSI Navi users:

- Catalina (10.15) installers and under currently have a VBIOS bug which crashes installers if an MSI Navi card is present. This can be resolved by injecting `ATY,Rom#` in your GPU's DeviceProperties with any value. See here for more details: [Installer not working with 5700XT #901](#)

UPDATE: Versuch auch mal die efi in meinem Anhang. device property per SSDT gesetzt !!!!

AUCH MAL OHNE DEN PIKERA BOOTARG VERSUCHEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Beitrag von „simon0302010“ vom 31. März 2022, 16:07

Meine Tip: Kaufe normale Mac = alles Super