

Schwarzes Bild GPU Lüfter drehen vollgas.

Beitrag von „rottonarabenno“ vom 31. März 2022, 10:34

Hallo zusammen,

ich schneide viel im Schnittprogramm und oft stürzt da mein Hacki beim exportieren so teilweise ab.

Ich habe kein Bild mehr aber im Hintergrund läuft noch die Musik die ich laufen hatte.

Also scheint nur die GPU nicht mehr zu funktionieren. Die Lüfter der GPU drehen dabei auf volle Last.

Habe als Bootloader Clover r5142

Kann mir hier jemand helfen?

Beitrag von „simon0302010“ vom 31. März 2022, 15:47

Also ICH würden den PC mal vom Strom trennen und abkühlen lassen... Oder die zu exportierenden Medien einfach mit einer schlechteren Qualität zu exportieren...

Beitrag von „apfel-baum“ vom 31. März 2022, 16:07

[rottonarabenno](#)

ich würde dir empfehlen zu testen, wie und ob das nur unter osx der fall ist.

anhand eines live-linux-, winpe und beispielsweise mit stresstests ala prime 95, der in hwinfo

integrierte und desweiteren einfach mal memtest , der sich auf unterschiedlichen linux-livemedien befindet z.b. https://linuxhint.com/run_memtest_ubuntu/

ziel des ganzen wäre, zu sehen ob es an der software oder an den hw-komponenten liegt.

Ig 😊

Beitrag von „Raptortosh“ vom 31. März 2022, 16:51

Kann an der Grafikkarte liegen. Temperatur dieser unter last? Windows + Furmark mal laufen lassen.

Wärmeleitpaste vielleicht mal tauschen, hilft wenn die überhitzt.

Kann auch sein, dass die Karte selbst schon einen Schaden hat, und daher abstürzt.

Anderes System vorhanden zum Testen?

Beitrag von „simon0302010“ vom 11. April 2022, 20:36

Vielleicht hat der Computer z. B. 8 Lüfter, die ihn problemlos vorm Überhitzen schützen. Da ist auch das Video-Exportieren keine Sache. Wenn jetzt aber z. B. 4 Lüfter kaputt sind überhitzt der PC viel schneller und schaltet das überhitzte (Die GPU) aus, um es zu schützen. Natürlich können sie Lüfter auch einfach durch Staub blockiert sein. Also einfach mal den PC säubern (Hilft bei mir oft).