

Original Apple WLAN/BT BCM94360CS Karte Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „mrprozac“ vom 20. April 2022, 00:06

Hallo. Wie im Titel bereits beschrieben funktioniert leider meine original Apple WLAN/BT-Karte das Bluetooth nicht unter Monterey. Wlan funktioniert problemlos.

Leider hat mich auch das BT-Sammelthread hier im Forum kein Stück weiter gebracht. Verbaut habe ich sie in m.2 zu pci express Adapterkarte inkl. USB Verbindung zum Mainboard. Es wäre sehr nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ich habe mal meine EFI mit dran gehängt.

Meine System:

MSI B250I Pro

Intel Core i5 6400

intel HD 530

16 GB DDR4

Samsung EVO 960 NVME 500 GB

Original Apple WLAN/BT-Karte BCM94360CS


MacOS 12.3.1

Beitrag von „cobanramo“ vom 20. April 2022, 00:50

Hi,

Deine USB Ports sind nicht gepatscht, vermutlich läuft dein Bluetooth auch deswegen nicht.

Das hier reicht bei einem Monterey sowieso nicht, ab Bigsur 10.15.3 ist das nicht mehr funktionabel.



Bei korrekt gepatchtem System sollte das auch deaktiviert bleiben.

Du kannst sie unter Windows erledigen...

[USB-Ports mappen unter Windows](#)

Oder auch auf die konventionelle und sichere Art kurz einen Apfs Volume namens Catalina mit Festplattenmanager erstellen.

Darauf dann auch einen aktuellen Catalina installieren, somit würde die "XhciPortLimit" perfekt greifen und du könntest mit "Hackintool" deinen USB leicht patchen.

Unter BigSur & Monterey ist das kein leichtes Unterfangen wenn man nicht das ganze Thema eingesehen hat oder versiert ist.

Gruss Coban

Beitrag von „mrprozac“ vom 23. April 2022, 02:02

So ich habe mal die Ports über Windows gemappt vielen Dank für die Anleitung und den Tip.


Leider hatte dies keinerlei Wirkung, sprich Bluetooth wird immer noch nicht erkannt.

In Windows wird funktioniert Bluetooth. An was könnte es den noch liegen?

Ich stell mal die aktuelle EFI mit ein.


Beitrag von „cobanramo“ vom 23. April 2022, 04:00

Das sind immer noch 16 Ports, also korrekt ist das nicht.



Also wenn die Karte unter Windows erkannt und Bluetooth auch funktioniert kann es nicht an der Verbindung selber liegen.

Was zeigt dir "IORegistryExplorer" betreffend deiner USB an?



Was zeigt zBsl. Systembericht unter Bluetooth & USB, wird die Karte selber angezeigt? wenn ja was sagt die Firmwareversion an?

