

# NUC6I7KYK

## Beitrag von „DonPaule“ vom 18. Juni 2022, 09:21

Hallo Zusammen 😊

Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich nutze einen Intel NUC6I7KYK. Seit einiger Zeit bootet dieser nicht mehr mit einem 2ten RAM Riegel. 2x 16GB Kingston HYPER X.

Das komische ist anfangs lief es mit beiden Modulen. Nun bleibt einfach das Bild schwarz. Entferne ich einen Riegel bootet der NUC wieder ohne Probleme.

Ich hab beide Module getestet. Immer im ersten Slot und damit gebootet. Dies funktioniert. Sobald aber beide drin sind gleiches Problem der Monitor bleibt dunkel. Der Nuc geht nach einer gewissen Zeit aus und wieder an. Woran könnte das liegen hat jemand schonmal dies Problem ?

---

## Beitrag von „simon0302010“ vom 18. Juni 2022, 10:07

Teste mal RAM-Slot für RAM Slot und vertausche die Riegel ggf.

---

## Beitrag von „grt“ vom 18. Juni 2022, 10:49

[simon0302010](#) das hat er doch bereits gemacht:

[Zitat von DonPaule](#)

beide Module getestet. Immer im ersten Slot

da scheint der 2.slot zu kränkeln. irgendwelche "heimlichen" biosupdates oder -resets hat der

nuc nicht gemacht?

---

**Beitrag von „simon0302010“ vom 18. Juni 2022, 11:37**

Vielleicht mal das BIOS resetten oder neu draufflashen.

---

**Beitrag von „DonPaule“ vom 18. Juni 2022, 11:41**

Ja ich Versuch es mal zu resetten.

---

**Beitrag von „simon0302010“ vom 19. Juni 2022, 07:55**

Wenn es nicht klappt, einfach die neuste BIOS -Version für dein Motherboard vom Hersteller runterladen und draufflashen.

---

**Beitrag von „EdD1024“ vom 20. Juni 2022, 08:37**

Vielleicht ein Single Channel / Dual Channel Problem?

Leider unterstützen nicht alle Boards alle Module, da muss man sich echt vorher schlau machen in der entsprechenden Doku...