

# **Kernel Panic: Asus Vivobook R409JA-EB1788W**

**Beitrag von „Vivotosh“ vom 30. Juli 2022, 12:02**

Hallo zusammen

Mein Laptop hackintosh Asus Vivobook R409JA-EB1788W wird nicht booten, wenn ich versuche, macOS Monterey zu installieren... Laptop-Spezifikationen, EFI-Ordner und OpenCore-Protokolle sind unten angegeben:

### **Technische Daten**

Prozessor	i7 1065G7 - IceLake
Arbeitsspeicher	8 gb DDR4
Grafik	Intel UHD Grafik
Speicher	256 gb SSD NVMe

### **EFI-Ordner**

<https://mega.nz/folder/Gh0GzQzT#uthzQl2V9r1xmuvFDJHgfg>

### **OC Log**

<https://ibb.co/3Bmjczy>

<https://mega.nz/file/zt9XRCBZ#...yvsaxJJHcleJTBC1PRa6Vfc>

Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Ich habe viele andere Ice Lake EFI-Ordner ausprobiert, aber ohne Erfolg... und ich weiß nicht, was ich tun soll...

Übrigens sorry für mein schlechtes Deutsch, ich lerne immer noch eure Sprache!

Schönen Tag noch

---

**Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 30. Juli 2022, 14:56**



Prüfe noch mal deine [BIOS Settings https://dortania.github.io/Ope...html#intel-bios-settings](https://dortania.github.io/Ope...html#intel-bios-settings)

Der wird wahrscheinlich immer noch nicht Booten da für ist ICE Lake bekannt 😊

in deiner log fehlen noch ein paar einträge um das Problem zu lösen.

---

### **Beitrag von „Vivotosh“ vom 31. Juli 2022, 08:47**

Vielen Dank für deine Antwort.

Das BIOS war richtig eingestellt, zumindest hatte ich Dortanias Anleitung zum Einstellen des BIOS bereits befolgt. Der Bootvorgang verlief mit dem EFI, das du mir zur Verfügung gestellt hast, gut, aber nach den "12 Minuten remaining" im GUI-Installer startet der Computer mit einem Kernel Panic neu:

Direkt nach dem GUI-installer: [https://mega.nz/file/j1FUnKKT#...byghJOcT01\\_H0FywchtrbYNKs](https://mega.nz/file/j1FUnKKT#...byghJOcT01_H0FywchtrbYNKs)

Kurz darauf, die Kernel Panic :

<https://mega.nz/file/n0kHXLaQ#...VOhGPCjdssiaqQI8HIExtCbc0>

Wenn ich ihn neu starte, habe ich die Option macOS vom USB-Stick zu installieren, aber nach ein paar Zeilen Verbose, die ich nicht lesen kann, startet er neu...

Was kann ich tun? Ist mein Monterey-Installer defekt? Versuche ich es mit einer anderen



Hallo noch einmal,

Ich habe meine eigenen Hexadezimalwerte konvertiert, die von OpenCore Debug generiert und in MimoWhitelist hinzugefügt wurden, und dieses Mal ist es während der Installation über die GUI, wo es ein Problem gibt: der Installer friert ein, und man kann nichts mehr tun (die Installation geht nicht weiter und die Maus ist blockiert).

Könnte es sich hierbei wieder um ein Grafikproblem handeln?

Das Laufwerk ist ein Samsung NVMe MZVLQ256HAJD.

Nochmals vielen, vielen Dank für deine Hilfe.

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 31. Juli 2022, 20:56**

Du könntest es mit dem NVMeFix probieren wegen der SAMSUNG  
<https://github.com/acidanthera/NVMeFix/releases>

Vielleicht kann der [cobanramo](#) mal drüber schauen wegen ICE Lake