

# HP Elitedesk 800 G3 Mini - Boot läuft nicht durch...

Beitrag von „PhillipU“ vom 6. September 2022, 18:33

Schönen Abend zusammen!

ich bin aktuell dabei auf einem "älteren" Rechner (HP Elitedesk 800 G3 Mini" Mac Monterey zu installieren.

Ich habe mich dabei an die Anleitung von OpenCore gehalten. (Ich bin leider noch ein Anfänger was das angeht...)

Und ich habe das Problem sobald der PC vom Stick bootet das ich die Fehlermeldung: "**Failed to detect supported SuperIO chip**" erhalte.

Hat da jemand was die Ursache sein kann und wie ich das Problem beheben kann?

Eine Wunschvorstellung wäre dann ein Dual Boot System mit Windows und Mac... Auf der ersten Platte, eine 1TB NVMe ist schon Windows 11 installiert. Auf der zweiten Platte, eine 500GB Sata SSD soll dann Mac Monterey installiert werden.

Die config.plist: [Link zur config.plist](#)

Hardware:

- CPU: Intel i5 7500t
  - RAM: 16GB DDR4 RAM
  - 2 Festplatten: (1. NVMe für Windows / 2. Sata für Mac)
- => Werden dann die NVMe Treiber benötigt wenn Mac die NVMe gar nicht ansprechen soll?
- HP Webseite: [Link zum Modell](#)

Hoffe mir kann da jemand helfen! 😊

Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend!

---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. September 2022, 20:01

[Zitat von PhillipU](#)

"Failed to detect supported SuperIO chip"

Ich würde mal diese kext deaktivieren.

SMCSuperIO.kext

SMCProcessor.kext

USBInjectAll.kext

Und noch den **Kernel/Quirks/XhciPortLimit false/no**

Für Monterey muss man ein USB Mapping machen an besten unter Windows

<https://github.com/USBToolBox/tool>

<https://github.com/USBToolBox/kext>

Die kext reihen folge muss man auch beachten. diese beide sind am wichsten Lilu ist am erste stelle.

Lilu.kext

VirtualSMC.kext

---

### Beitrag von „PhillipU“ vom 6. September 2022, 20:19

Schonmal danke für die Antwort [OSX-Einsteiger](#) !

Um die Kext zu deaktivieren, muss ich die einfach aus den Kext Ordner löschen?

Das Mapping ist entscheidend da ich ein Dual Boot System nutzen möchte?

Die Reihenfolge ändern ist ja kein Problem! 😊

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. September 2022, 20:28**

Das USB Mapping hat nix mit Dual Boot zu tun . Ab Big Sur und neuer funktioniert das nicht mehr wie es bekannt ist ausser dem würde Sleep ohne nicht funktionieren 😊

---

### **Beitrag von „PhillipU“ vom 6. September 2022, 22:06**

So [OSX-Einsteiger](#) , ich hab den Stick jetzt wie oben entsprechend verändert.

Jetzt tritt nur das Problem auf, das der OpenCore Boot Loader nur noch Windows zum starten vorschlägt.

Womit kann das zusammenhängen? Eigentlich müsste der ja wie OpenCore.efi vorschlagen... Hat das jetzt was mit dem DualBoot zutun? Hast du dafür auch eine Lösung auf Lager?

Wäre mega! 😄

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. September 2022, 22:08**

Um welche OpenCore version handelt es sich ?

Edit: [PhillipU](#)

Wie hast du denn USB Stick erstellt ?

---

### Beitrag von „PhillipU“ vom 7. September 2022, 06:34

Hab es jetzt... Musste in der Boot Config.plist das HideAuxiliary auf false setzen...

Nur hat er vorhin beim USB Mapper Tool nur die info.plist generiert, und nicht den Rest (Quasi die Unterverzeichnisse). Werde mir das Morgen mal anschauen, vermutlich ein Fehler von mir.

ich melde mich Morgen! Schonmal vielen Dank

Edit 06.09.2022 : [OSX-Einsteiger](#) Ich habe anhand [dieses](#) Videos versucht den Stick zu erstellen.

Edit 07.09.2022: [OSX-Einsteiger](#) Guten Morgen, ich hatte nur vergessen den Kext richtig zu integrieren. Beim booten spuckt er mir aber jetzt folgende Fehlermeldung aus und kommt dort nicht weiter: **usbtoolbox xhc waitformatchingservices failed or timeout**

Hast du von der Meldung schonmal was gehört? Google spuckt leider auf die schnelle auch nix aus...

---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. September 2022, 14:22

Lade mal die EFI hoch dann schaue es mir mal an 😊

---

### Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 7. September 2022, 14:55

Da fehlt der usbtoolbox Kext noch zu dem gemappden File. Du brauchst 2 Dateien insgesamt. Usbinject bitte dann rausschmeißen . Hat da dann nichts zu suchen.

Die beiden Dateien musst du dann auch einbinden.

---

### Beitrag von „PhillipU“ vom 7. September 2022, 16:00

[OSX-Einsteiger hier](#) kannst du die EFI herunterladen.

Erdenwind Inc. ich habe die USBInjectAll jetzt rausgelöscht, eingebunden sind diese meines Wissens nach. Beim USB Mapping Generator Tool generiert er mir immer nur die entsprechende info.plist, jedoch nicht die zusätzlichen Dateien...

---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. September 2022, 16:04

Diesen kext muss vor dem USB map kext  
<https://github.com/USBToolBox/kext/releases/tag/1.1.1>

---

### Beitrag von „PhillipU“ vom 7. September 2022, 16:10

Der Kext ist doch in der **config.plist** vor dem USB Map Kext? Oder sehe ich da was falsch?

10		Dictionary	8 key/value pairs
Arch		String	Any
BundlePath		String	USBToolBox.kext
Comment		String	USBToolBox.kext
Enabled		Boolean	True
ExecutablePath		String	Contents/MacOS/USBToolBox
MacKernel		String	
MinKernel		String	
PlugPath		String	Contents/Info.plist
11		Dictionary	8 key/value pairs
Arch		String	Any
BundlePath		String	UTBMap.kext
Comment		String	UTBMap.kext
Enabled		Boolean	True
ExecutablePath		String	
MacKernel		String	
MinKernel		String	
PlugPath		String	Contents/Info.plist

**Edit:** Hab das Problem jetzt beseitigt bekommen.

Beim Booten kommt jetzt die Fehlermeldung: **ACPI Exception: AE\_BAD\_PARAMETER, Couldn't install PciConfig handler for Root Bridge PCI0 (20160930/evrgnini-340)**

Habe dazu auch dann mal die Kext Ordner im gesamten mal aufgeräumt, also auch die anderen nicht mehr benötigten gelöscht.

[OSX-Einsteiger](#) an der NVMe liegt es auf jedenfall nicht, hab diese eben zum Test mal rausgebaut...


```

PCP: PCH: 00000000:00:1f:00:00000001 (v18) HPQEM: I8C2: 00000002: 00000013
PCP: PCI: 00000000:00:1f:00:00000001 (v18) HPQEM: I8C2: 00000002: 00000013
PCP: S01: 00000000:00:1f:00:00000001 (v18) HPQEM: I8C2: 00000002: 00000013
PCP: S02: 00000000:00:1f:00:00000001 (v18) HPQEM: I8C2: 00000002: 00000013
PCP Warning: Unresolved module-level executable symbols at table of PCH: 00000001:00:1f:00:00000001
PCP: 15: PCI: 00:1f:00:00000001 (v18) HPQEM: I8C2: 00000002: 00000013
pci: Cmd 14: 23:33 Reg 10: 0022, Flag: 00000000
AppleACPI: Processor 00:01: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:02: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:03: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:04: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:05: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:06: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:07: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:08: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:09: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:0a: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:0b: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:0c: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:0d: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:0e: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:0f: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:10: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:11: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:12: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:13: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:14: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:15: LocalAPIC 00:00: Disabled
AppleACPI: Processor 00:16: LocalAPIC 00:00: Disabled
PCP Warning: SMPIC: Version: 0x20: Mactara: 04111
GR: 1.61 has no implementation (20160930/evrgnini-403)
PCP Warning: GR: 1.61 has no implementation (20160930/evrgnini-403)
PCP Warning: GR: 1.39 has no implementation (20160930/evrgnini-403)
PCP Exception: 0x00: 00000000: Could not install ACPI handler for Root Bridge PCI0 (20160930/evrgnini-340)
PCP: Executed 22 blocks of module-level executable ACPI code
PCP: sleep status 03 04 05
[0]: Legacy: 0x12
[0]: console relocated to 0x100000000
[0]: PCI config tables and bridges: 2, devices: 13
virtual: boot: IOPCIController: start(00service *): 031: IOPCIController: start
AppleMie: Abort failed: ( 0 in data ) Release mode file: /AppleInternal/Library/Drivers/EFI/Apple/AppleMie-11ed-0d3-ed0
AppleMie: Abort failed: ( 0 in data ) Release mode file: /AppleInternal/Library/Drivers/EFI/Apple/AppleMie-11ed-0d3-ed0
AppleMie: Abort failed: ( 0 in data ) Exit file: /AppleInternal/Library/Drivers/EFI/Apple/AppleMie-11ed-0d3-ed0
AppleMie: Abort failed: ( 0 in data ) Exit file: /AppleInternal/Library/Drivers/EFI/Apple/AppleMie-11ed-0d3-ed0
static: AppleMie: start: CreateAppleMieLoop * 0x101_1_0x115_1_0x132_1_0x101_1_0x101_1
AppleMie: start: IOPCIController: CreateAppleMieLoop(0x101_1_0x115_1_0x132_1_0x101_1) entry: 0x04
virtual: boot: IOPCIController: CreateAppleMieLoop(0x101_1_0x115_1_0x132_1_0x101_1) entry: 0x04
virtual: boot: IOPCIController: start(00service *): 031: Successfully initialized MIE driver
apple_mie_start(220): load: com.apple.filesystems.afs_v1:04.143.2, afs_v1:04.143.2, 2022-06-16

```

## Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. September 2022, 18:43

Tausch diese SSDT-EC-USBX-DESKTOP.aml aus gegen SSDT-EC.aml



Wegen der NVMe wie ist die Model Bezeichnung genau nicht jede funktioniert .

Edit:

Tausch diesen aus SSDT-PLUG-DRTNIA.aml gen diesen hier SSDT-PLUG.aml

Denn NVMeFix.kext erstmal deaktivieren false/no

---

## Beitrag von „PhillipU“ vom 7. September 2022, 19:13

Also schonmal danke für die Bemühungen [OSX-Einsteiger](#),

bei der NVMe handelt es sich um eine **1TB Samsung EVO 980 Pro**.

Nach dem Ändern der **aml files** und der entsprechenden Anpassung der **config.plist**, habe ich genau dasselbe Ergebnis.

Das Problem muss da irgendwie woanders liegen...

**Edit:** Muss man in diesem Abschnitt irgendwie etwas beachten? Die Fehlermeldung weist ja irgendwie auf diesen Abschnitt hin, oder liege ich da Falsch?

<https://caizhiyuan.gitee.io/op...ake.html#deviceproperties>

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. September 2022, 19:25**

Lade mal die EFI hier hoch deaktiviere mal Wifi gedözn in der config.plist und lösche die mal die kext dann kannst du hochladen von platzt her.

---

### **Beitrag von „PhillipU“ vom 7. September 2022, 19:31**

So, EFI ist hochgeladen.

Die Wifi + BT kann ich eh getrost löschen, es hat sich eben herausgestellt das BT / WLAN Modul nicht installiert ist. Daher ist das auch schon raus.

Würde das dann später über einen USB Adapter machen.

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. September 2022, 20:04**

Teste mal die EFI , mal schauen ob sich was verändert hat .

Mach auch mal ein NvRamReset

---

### **Beitrag von „PhillipU“ vom 7. September 2022, 20:22**

So, leider das gleiche Ergebnis... Bekomme lediglich jetzt im Bootmenü Icons statt Schrift angezeigt. Aber sobald der wieder versucht zu starten, bleibt der an der selben Stelle hängen...





---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. September 2022, 20:36

[Zitat von PhillipU](#)

Bootmenü Icons statt Schrift

Mag du es nicht 😊

Bau mall alle MVME aus auch die von windows und dann noch mal versuchen 🤖

---

### Beitrag von „PhillipU“ vom 7. September 2022, 21:00


[OSX-Einsteiger](#) Schlechte Nachrichten, gleiches Ergebnis wie vorher... Hab es jetzt 3x probiert...

**Edit:** Aber ja, die Icons sind hübsch 😊



---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. September 2022, 21:52

Kannst du es noch mal mit der config.plist versuchen  geändert auf iMac18,2

ich habe mal das SMBIOS

[griven](#)

Kannst du was das sagen wegen den hier **apfs\_modle\_start:2590:**

auch schon mit SSDT-EC.aml probiert will einfach nicht



---

### Beitrag von „griven“ vom 7. September 2022, 21:59

Hum, nee adhoc und spontan habe ich da keine Idee...

EC würde ich jedoch erstmal ausschließen wenn ich ehrlich bin...

---

### Beitrag von „PhillipU“ vom 7. September 2022, 22:10

[OSX-Einsteiger](#) leider wieder ohne Erfolg... Er kommt immer an der Position nicht weiter...

[griven](#) vielen Dank schonmal das du dich auch eingeklingt hast 😊

---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. September 2022, 22:12

Lade mal nur als Sicherheit die log hoch findest drauf dem USB Stick

---

### Beitrag von „PhillipU“ vom 7. September 2022, 22:14

So, Logs sind da 😊

---


### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. September 2022, 22:26

MAT support is 1 <https://dortania.github.io/Ope...issues.html#booter-issues>



Warum habe ich das nicht vorher noch mal nachgeguckt

Diese Booter/Quirks ist MAT support is 1



[Zitat von PhillipU](#)

So, Logs sind da

config.plist zurück

---

### Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 13:24

Guten Morgen [OSX-Einsteiger](#), leider hat das mit der neuen **config.plist** wieder nicht geklappt...

Bild und aktuelle Logs füge ich bei. Langsam verzweifelt man echt



**Edit:** Ich habe meine BIOS Konfiguration [dem hier](#) angepasst, leider auch der selbe Effekt...

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 8. September 2022, 14:37**

Lau log ist das start verhalten viel besse 😊 habe etwas Geduld führe oder später wird das schon noch funktionieren 😊

Edit:

Wieder ein NvRamReset versucht ?

virtualsmc efend authenticated restart support is unavailable

<https://github.com/acidanthera..C/blob/master/Docs/FAQ.md>

#### **Is authenticated restart supported?**

Authenticated restart, normally invoked by `sudo fdesetup authrestart`, see `man fdesetup`, is supported when bootloader support or [VirtualSMC.efi](#) are present. However, it is insecure just as any software implementation is. If you care about privacy and security, you should

disable it by passing `vsmchbkrp=0` boot-arg.

The VirtualSMC implementation stores the encryption key in nvram and may encrypt it with a temporary key if higher RTC memory bank is available. Other than that, AptioMemoryFix will try to prevent reads of the encryption key after EXIT\_BOOT\_SERVICES, if installed.

---

### Beitrag von „roopie61“ vom 8. September 2022, 14:53

Eventuell klappts ja hiermit. Ist von meinem 400er HP

---

### Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 17:14

[OSX-Einsteiger](#) leider funktioniert das mit dem **NVRAM Reset** nicht... Die Logs habe ich nochmal angefügt.

[roopie61](#), selbes Spiel, geht leider auch nicht Aber Danke für den Versuch! (Fehler: OS not supported) Aber das BootMenü sieht echt mega aus 😄

**Edit:** Hab es eben auch mal mit den Dateien für Mac OS Big Sur probiert, habe da leider das selbe Ergebnis. Einen **NvRAM Reset** habe ich davor auch durchgeführt. Die nochmal neuen Logs habe ich auch angeführt.

**Edit2:** Ich habe mit dem folgenden Efi schonmal das Apfel Logo. Also das scheint schonmal besser zu gehen... Können wir daraus jetzt ein Efi bauen? Ein Mix aus meinen gebauten und dem? Der BootLoader von dem ist z.B. nicht so schön

<https://github.com/acisky/HP-EliteDesk-800-G3-DM-OpenCore>

**Edit3:** Im Installationsvorgang erkennt der PC nur keine USB Geräte (Maus / Tastatur)

**Edit 4:** Update! Ich konnte das System installieren. Sobald der Installationsvorgang abgeschlossen ist, und der MacOS Installer gebootet wird, gibt es eine Fehlermeldung "*Ein Erforderliches Firmware Update konnte nicht durchgeführt werden*".

Den EFI Ordner mit dem es klappt packe ich jetzt nochmal als Anhang dabei. Mit den Einstellungen geht es wenigstens mit der Installation, bestimmt fehlt da noch etwas. Da kennt Ihr euch aber besser aus als ich...

**Edit 5:** Kombination mit dem EFI Bootloader von [roopie61](#) wäre natürlich mega wenn das geht! Und muss ich in Zukunft den Stick immer stecken lassen damit ich überhaupt Dualbooten kann? Weil der Windows Boot Manager erkennt die Mac Partition nicht als Betriebssystem an.

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 8. September 2022, 17:16**

Probiere die EFI mal aus ich habe ein Tip bekommen was wahrscheinlich da hilft.

---

### **Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 17:23**

[OSX-Einsteiger](#) die Installation deiner Efi läuft gerade. Ich gebe dir Bescheid sobald die fertig ist. Danke schonmal! Ohne dich / euch wäre ich aufgeschmissen

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 8. September 2022, 17:25**

Ich sage dir mal was das Geheimnis war [griven](#) gab mir einen Tip SSDT-AWAC.aml

---

### **Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 18:03**

So, Installation lief sauber durch. Nach dem Neustart und dem dazugehörigen Booten in den macos Installer hängt er hier seit 15 min.

Es wird ja auch keine Fehlermeldung oder sonst was angezeigt, wodurch man auf etwas schließen könnte...

Ein Neustart bewirkt leider nichts, außer das meine Systemzeit immer umgestellt wird sobald ich in den Installer boote.

Weißt du was da helfen kann [OSX-Einsteiger](#) ?

---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 8. September 2022, 18:26

Mmm könnte die Grafik sein ?

Lösche alles raus bis wo der Pfeil drauf zeigt b.z.w genau so einstellen .

Ich richte es später 😊



Edit:

Ist das ein Full Installer ?

---


### Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 19:39



Sooo, das System ist installiert und bin jetzt auch auf dem "Desktop". Ich muss jetzt erstmal schauen wie es weiter geht.

Das Problem was ich jetzt noch habe, ist das der zweite Monitor nicht erkannt wird. Kann man das irgendwie noch fixen das ich meine beiden Monitore nutzen kann? Die sind beide per DisplayPort angeschlossen.

Die Monitor Hertz Anzahl lässt sich ja leider auch nicht umstellen, bisschen blöd wenn man 165hz Monitore hat, die der Rechner nicht anzeigen kann...



[OSX-Einsteiger](#) , ich glaube nicht das es ein Full Installer ist, da er über das Recovery erst das Betriebssystem heruntergeladen und dann installiert hat.

Kann ich den Bootloader dann auch irgendwie direkt auf die Platten installieren? Sonst muss ich den Stick ja immer drin haben, um von dort zu booten?

**Edit:** Ton über den Aux Port der Monitore ist auch möglich wie in Windows? Meine Lautsprecher sind dort am Monitor angeschlossen, und dort kann Ton übertragen werden. ;D


Aber vielen Dank schonmal!

---

**Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 8. September 2022, 20:01**

Eins nach einander erst kommt die Grafik die läuft im Vesa Modus siehst zum Beispiel am Doc Ist nicht transparent .

Das hier mal in deiner config.plist ein bauen.




---

## Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 20:08

[OSX-Einsteiger](#), ist erledigt. Das Dock ist aber weiterhin schwarz. Muss ich die config noch irgendwie einbinden in das System?

**Edit:** Das was an der Grafik nicht passt, das stimmt. Es ist alles ziemlich langsam... Fenster minimieren ist ein Spaß...

Ich kann die EFI über den OpenCore Configurator öffnen. Habe dort den Inhalt reimkopiert. Ist das so richtig? Weil anscheinend ja keine Änderungen übernommen werden...



---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 8. September 2022, 20:16

Lade noch mal die config.plist. hoch will da mal rein kucken 😊

---

### Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 20:17

Anbei die config! 😊

---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 8. September 2022, 20:30

Wie schaut es im BIOS bei der Interne Grafik aus in Richtung pre-alloc ?

---

### Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 8. September 2022, 20:38

Die Framebuffer müssen richtig drin sein sonst wird das nichts mit zwei Monis.bezweifle aber das du volle Hz. Hinkriegst. Hackintool hilft dir dabei.

Wichtig die Connectoren so umzubiegen. Ich schau mir das gleich auch mal an wenn [OSX-Einsteiger](#) nicht weiter kommt.


---

## Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 20:47

### [Zitat von OSX-Einsteiger](#)

Wie schaut es im BIOS bei der Interne Grafik aus in Richtung pre-alloc ?

Im Bios habe ich jetzt dazu nichts gefunden. Das was ich zu iGPU gefunden habe, hab ich dir mal ab fotografiert.



### [Zitat von Erdenwind Inc.](#)

Die Framebuffer müssen richtig drin sein sonst wird das nichts mit zwei Monis. bezweifle aber das du volle Hz. Hinkriegst. Hackintool hilft dir dabei.

Wichtig die Connectoren so umzubiegen. Ich schau mir das gleich auch mal an wenn [OSX-Einsteiger](#) nicht weiter kommt.

Puh okay, ja ich lade mir das Tool dann erstmal herunter. Primäre wäre es ja top wenn ich erstmal beide Monitore nutzen kann, und dann idealerweise mit mehr Hertz. 😊

---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 8. September 2022, 20:50

Bau mal in denn `boot-args igfxonln=1 agdpmod=vit9696`

---

### Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 20:53

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

Bau mal in denn `boot-args igfxonln=1 agdpmod=vit9696`

Erledigt, ich starte mal eben neu. Kann ich irgendwie sicherstellen ob die config wirklich lädt?  
Nicht das das System die Datei nicht beachtet.

---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 8. September 2022, 20:56

Stell sicher das du auch vom USB Stick bootet

---


### Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 20:57

Dann wird das wohl mein Fehler sein, ich habe die ganze Zeit in der EFI Partition dort die config.plist angepasst und nicht die auf dem Stick 😞

Muss ich dann auch eine Neu Installation von Mac durchführen?

---

## Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 8. September 2022, 20:59

nein muss mann nicht 

---

## Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 21:00

Okay, wann wird dann die config.plist übernommen? Die muss doch irgendwie im System Ablegbar sein oder nicht?

---

## Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 8. September 2022, 21:03

Teste erstmal mit USB Stick ob das auch läuft. Vielleicht hast du auf die falsche EFI Partition geworfen und bootest eine andere 😊

---

## Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 21:24

Also jetzt ist es ganz komisch, der hängt jetzt mit der config.plist beim booten da fest wo er vorher immer stand Ich versuche es mit meiner angepassten Datei nochmal...

**Edit:** Jetzt hängt er im Ladebalken fest, bei der hälfte bewegt er sich kaum... Linux ist da gefühlt viel leichter

---

## Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 8. September 2022, 21:36

hast du erstmal mit einem Monitor getestet ?

---

**Beitrag von „PhillipU“ vom 8. September 2022, 21:39**

Jap, gleicher effekt.

---

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 8. September 2022, 21:42**

Junge Junge...Da kann man dir tausendmal helfen und das wird nichts weil falsche EFI gebootet oder angepasst und nicht gebootet. Mach doch einfach die EFI Auf Platte ganz weg, und teste erstmal alles vom USB. Dann gerätst du nicht durcheinander.


Um dann auch wirklich die Config aufm Stick zu bearbeiten einfach Rechte Maus und öffnen mit z.b. OCAT oder OC Configurator oder irgendeinen Editor deiner Wahl. Dann hast du dein Chaos voll im Griff.

---

**Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 8. September 2022, 22:32**

[PhillipU](#)

Kannst du auch hier 64 MB einstellen ?




---

## Beitrag von „PhillipU“ vom 9. September 2022, 06:19

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

[PhillipU](#)

Kannst du auch hier 64 MB einstellen ?



Dies hat leider auch nichts gebracht..

Naja, ich bin das Wochenende eh erstmal nicht da, werde mich zu dem Thema erstmal schlau lesen. Ich melde mich Montag dann nochmal. Vielen Dank für die Hilfe schonmal.



Das hier ist noch nicht ganz logisch für mich 😊

---

### **Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 9. September 2022, 07:30**

Nimm doch einfach mal das hier [Elitedesk](#)

Neue SN generieren bitte

---

### **Beitrag von „GoodBye“ vom 9. September 2022, 10:07**

geht ja nur noch um die Grafik.....