

Dell T3500 Clover Hackintosh Probleme

Beitrag von „Henninges“ vom 8. Oktober 2022, 13:34

hallo liebe gemeinde...

nach langer zeit habe ich mir mal wieder einen hackintosh zusammengebastelt:

- dell t3500
- xeon x5650
- 12gb ddr3
- nvidia quadro k600
- 120gb ssd

high sierra habe ich mittels clover 5102 aufgesetzt und alles läuft soweit zufriedenstellend.

es geht mir jetzt im grunde auch nicht um clover oder der konfiguration des ganzen, eher um ein problem mit der hardware des t3500:

er "vergisst" quasi bei jeder bios änderung die einstellungen, obwohl die cr2032 voll geladen ist, bzw. ich diese gegen eine neue getauscht habe.

dabei sind mir einstellungen in bezug auf HT (nur 6 statt 12 kerne) oder verwendete laufwerke, es wird z.b. ständig angenommen, ich hätte ein 3,5" floppy laufwerk per usb angeschlossen.

hat da irgendjemand einen hinweis?

edit: ein fortschritt...habe clover auf einen usb stick auf den internen usb2.0 port gesteckt und im ersten 4x slot eine nvme laufen...high sierra bootet bald schneller als auf einem echten mac... 😊

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 8. Oktober 2022, 23:17

Hallo,

du könntest mal deine gezippte EFI hier hochladen.

In der Forumssuche gibt es auch einige Treffer, vielleicht ist ja da etwas für dich dabei.

Viel Erfolg

Beitrag von „Henninges“ vom 9. Oktober 2022, 10:01

im anhang mein geZIPter EFI ordner.

was mir auch aufgefallen ist, zugriffe auf meinen "real"mac sind nur von diesem möglich, ein zugriff auf die laufwerke des hack werden mit der meldung : originalobjekt für "LAUFWERK X" nicht gefunden quittiert.

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 9. Oktober 2022, 19:09

Hallo,

Sind denn jetzt die Fehler, die du in deinem ersten Post beschrieben hast, gelöst?

Was meintest du mit der Aussage: "in bezug auf HT (nur 6 statt 12 kerne" und "ich hätte ein 3,5" floppy laufwerk per usb"?

Bezieht sich das erste darauf , daß deine GPU nicht richtig erkannt wird?

und das zweite, daß interne Laufwerke als externe angezeigt werden? (3,5 Zoll-Floppy-laufwerke gibt es doch schon seit Urzeiten nicht mehr).

Schönen Abend und Gruß in die kalte Heimat

Beitrag von „Henninges“ vom 10. Oktober 2022, 08:02

leider nein, ist wie gesagt auch KEIN clover oder macOS spezifisches problem, eher das die veränderten werte nicht im bios gespeichert werden und bei jedem neustart durch die referenzwerte ersetzt werden.

es kann wie gesagt nicht an der CMOS batterie liegen, die habe ich bereits zweimal ausgetauscht...