

Zwei ungleiche Lenovo T440s ?

Beitrag von „audric“ vom 28. Oktober 2022, 16:24

Hallo liebe Hack-Freunde,

der USB-Stick hier aus dem Forum mit Big Sur läuft problemlos auf meinem Lenovo T440s, soweit so gut,

zunächst mal vielen Dank dafür.

Ich hab noch einen zweiten T440s, wenn ich den Stick dort im Boot-Menue auswähle schaltet sich der Laptop sofort aus ?!

Zu glauben die beiden T440s seien gleich ist wohl ein Irrtum ??

Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?

Danke und Gruss aus der Schweiz

Beitrag von „griven“ vom 28. Oktober 2022, 16:43

Vergleich mal die [Bios Einstellungen](#) und die Bios Version beider Geräte ich tippe darauf das bei dem zweiten T440s vermutlich irgendeine Einstellung nicht passt (sehr wahrscheinlich bzgl. Secure Boot)...

Beitrag von „al6042“ vom 28. Oktober 2022, 16:44

Naja,

der T440s kam in verschiedenen Hardware-Kombinationen ->
<https://www.thinkwiki.org/wiki/Category:T440s>

Um das beim zweiten Gerät zu prüfen empfiehlt sich ein Check per [6. Welche Hardware wurde in meinem Gerät verbaut?](#)

Ansonsten achte auf die BIOS-Einstellungen und -Version, wie [griven](#) eben schon erwähnt hat.



Beitrag von „audric“ vom 31. Oktober 2022, 18:24

Danke für die Nachricht.

Inzwischen hab ich die Festplatte vom nicht funktionierenden T440s ausgebaut und an meinen anderen T440s angeschlossen und so Big Sur installiert was funktionierte, allerdings beim Wiedereinbau zeigt der T440s nur das Apple Symbol und fertig, wär ja auch zu schön gewesen !

Secure Boot ist ausgeschaltet. AHCI ist vorhanden.

Der komplette Laptop ist über die Lenovoseite aktualisiert

mit den neuesten Treibern.

Vom nicht funktionierenden ThinkPad Setup leg ich die Fotos bei.

MacOS Systeme High Sierra, Mojave und Catalina hab ich versucht zu installieren, leider ohne Erfolg auf meinem anderen ThinkPad funktionieren

sie aber.

Welche Installationsmethode sollte ich denn bei weiteren
Installationsversuchen verwenden ?

Danke und Gruss aus der Schweiz

audric

Beitrag von „Bandit“ vom 31. Oktober 2022, 18:48

Hi,

du brauchst doch erstmal nur zu überprüfen ob beide Bios auf den gleichen Stand sind und ob die Einstellungen identisch sind.

Ebenso wurde ja schon angemerkt ob auch die gleiche Hardware verbaut ist (CPU usw.)

Du musst ebenfalls sicherstellen, das auch die EFI gebootet wird, entweder vom USB Stick oder von der EFI Partition der Festplatte.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 31. Oktober 2022, 23:03

[audric](#)

Mach es mir/uns es leichter in dem du die Specs von deinen T440s auflistet und dem entsprechend die EFI Hochlädst 😊

Beitrag von „grt“ vom 1. November 2022, 08:22

ich seh bei den bioseinstellungen schon einen knackpunkt, einen weiteren vermute ich:

1. boot-> uefi only (oder mindestens first) csm bleibt auf yes//
2. guck unter security/execution prevention. das muss dringend auf enabled stehen