

Lenovo M920Q TINY Intel Core i5-9500T, 16GB DDR4 auf einmal keine Dual display mehr

Beitrag von „Rambo45“ vom 18. Dezember 2022, 21:33

Hallo Leute Guten Abend erstmal an alle. Ich habe einen lenovo wie oben geschrieben. Am Anfang hatte ich Dual Display. Irgendwie hat sich das geändert und jetzt habe blöderweise keine Dual Display mehr.

Habe signal nur über HDMI und der DP will nicht mehr. Hat jemand ähnliches gehabt und kann mir jemand helfen?

Danke im voraus.

Und dann gleich andere frage dazu, kann ich auf Ventura updaten?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 18. Dezember 2022, 21:47

hallo [Rambo45](#) ,

generell eine standardfrage- geht das "einfach so" nicht mehr- was wurde davor gemacht, ein [biosupdate](#), ein osupdate auf 11.7.3, ram erweitert, karte/ssd ein-ausgebaut,.. ? 😊

lg 😊

edit-ventura, wohl möglich,- im zweifel bei der grafik via oclp, jenachdem was man mit dem rechner vorhat- und mmn ein unfertiges system nutzen möchte- ja warum nicht 😊

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 18. Dezember 2022, 23:44

Hallo,

Welche Clover-Version benutzt du und welche MacOS-Version?

Update auf Ventura sollte möglich sein mit der Prozessor-Grafik.

Auf die Schnelle im internet gefunden:

https://github.com/yuppiesnotz...920Q_Hackintosh_Bigsur_OC

Dort wird ein Fehler beschrieben (übersetzt mit DeepL):

Bekannte Fehler

Wahrscheinlich schwarzer Bildschirm und keine Stromversorgung während des Neustarts, es muss der Netzschalter gedrückt werden, um einen Neustart zu erzwingen (Schweregrad: Normal)

Wenn die DP-Schnittstelle für die Installation verwendet wird, gibt es nach dem zweiten Neustart keine Videoausgabe, warten Sie 2 Minuten und erzwingen Sie dann einen Neustart, um die Installation fortzusetzen.

Ich weiß nicht ob, das weiterhilft.

Viel Erfolg