

bin geschockt. Monterey lädt extern, stürzt aber intern ab.

Beitrag von „EmilDeumel“ vom 23. Dezember 2022, 17:28

Mein Asus Vivobook F515 war bereit für Monterey, alles war vorbereitet und hatte mit einer externen SSD bestens funktioniert.

Jetzt ist das extra Kabel für den internen 2.5" Schacht eingetroffen und MacOS stürzt gnadenlos ab und ich weiß nicht warum.

Dachte zuerst, die ersatzweise genommene HDD wäre zu langsam und habe mir extra eine SSD vom Nachbarn ausgeliehen.

Gleiches Ergebnis.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

Beitrag von „kaneske“ vom 23. Dezember 2022, 17:47

Weil er entweder den Chipsatz oder den SATA Controller nicht mag...

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. Dezember 2022, 17:52

Ich hätte gesagt es liegt an USB Mapping 😊

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 23. Dezember 2022, 18:25

Bootet der PC sauber durch ohne die SSD/HDD?

Beitrag von „EmilDeumel“ vom 23. Dezember 2022, 18:31

[Zitat von KarateAndi](#)

Bootet der PC sauber durch ohne die SSD/HDD?

Absolut.

Die NVMe mit dem originalen Windows macht keine Zicken und lädt nach dem Absturz von dort.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. Dezember 2022, 18:34

EmilDeumel

Lade zwecks Sicherheit deine REFI hoch

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 23. Dezember 2022, 18:35

Dann wird die Vermutung von [kaneske](#) mit dem Chipsatz bzw. Controller stimmen.

Weisst du welcher Sata Controller dadrin ist und welcher Chipsatz EmilDeumel ?