

Thinkpad P51S optimieren

Beitrag von „Wunderbar“ vom 22. Januar 2023, 09:56

Hallo,

ich würde gerne den Laptop optimieren. Momentan geht Wifi nicht mit der Fehlermeldung:

OC: Prelinked injection AirportItlwm.kext (V2.1.0) - Invalid Parameter

Gelöst: itlwm.kext & Heliport funktionieren.

Ferner sagt er mir in den Systeminformationen bei den PCI Geräten, das für:

SMBUS

Thermal Subsystem - Signal Processing Controller

Wireless 8265/ 8275

Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th/8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model Sytem Periphhal

keine Treiber geladen sind.

Bei PCI sind unter anderem

Intel JHL6240 Alpine Ridge Thunderbolt 3 NHI: und

FW643 [TrueFire] PCIe 1394b Controller:

als Treiber geladen, aber unter Thunderbolt sind keine Treiber geladen.

Bei Grafik/ Displays habe ich unter Display meine Nvidia

Display:

Typ: GPU

Bus: PCIe

Steckplatz: Slot-1

PCIe-Lane-Breite: x4

Hersteller: NVIDIA (0x10de)

Geräte-ID: 0x137b

Versions-ID: 0x00a2

und als zweites;

Intel HD Graphics 620:

Chipsatz-Modell: Intel HD Graphics 620

Typ: GPU

Bus: Integriert

Steckplatz: Internal@0,2,0

VRAM (dynamisch, maximal): 2048 MB

Hersteller: Intel

Geräte-ID: 0x5916

Versions-ID: 0x0002

Metal: Unterstützt, Funktionsset macOS GPUFamily2 v1

Displays:

Display:

Auflösung: 3360 x 1890

UI sieht aus wie: 1680 x 945

Framepuffertiefe: 24-Bit Farbe (ARGB8888)

Hauptdisplay: Ja

Synchronisierung: Aus

Eingeschaltet: Ja

Helligkeit automatisch anpassen: Nein

Verbindungstyp: Intern

Reicht das mit der Grafik??? Mir fehlen da die richtigen Framebuffer.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 22. Januar 2023, 10:13

Hast du für dein macOS auch den richtigen AirportItlwm.kext genommen..... gibts hier <https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm/releases>

Thunderbolt zeigt dir keine Treiber an, weil dazu die firmware onboard gepatcht werden muss, soweit ich mich erinnere. Heist aber nicht das es nicht geht.

Beitrag von „Wunderbar“ vom 22. Januar 2023, 13:16

Habe diese Versionen genommen und auch die unstabile probiert. nichts,

Airport wird an der 6. Stelle. geladen.

Bin jetzt auf itlwm.kext & Heliport gewechselt. Geht ohne Probleme.

Was mache ich mit den anderen Fehlermeldungen, bzw PCI, Grafik etc??