

Ventura und 8 Series/C220 Series Chipset Family

Beitrag von „mark36x“ vom 7. Februar 2023, 13:15

Hallo ,

Ich bin noch nicht so bewandert mit open core & Hackintosh, hab in den Systeminfomaitionen durch geschaut un es ist mit aufgefallen

das beim Eintrag Pci .

8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller u. 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1

keine Treiber installiert sind ob das schlimm ist ?

danke in voraus

Beitrag von „Hecatomb“ vom 7. Februar 2023, 15:16

Manche Devices können mit ssdt tables gefixt werden. Hier zB der Weg für den smbush

[https://github.com/5T33Z0/OC-L...SSDT-SBUS-MCHC\)/README.md](https://github.com/5T33Z0/OC-L...SSDT-SBUS-MCHC)/README.md)

ich hab auch nicht überall geladene Treiber... heißt aber nicht das es besonders schlimm ist.... Oder das Gerät nicht funktioniert

In machen Fällen kann das setzen der SMBus Device property in open core sogar den sleep Verhindern...(natürlich kann trotzdem eine ssdt usw für den smbush genutzt werden, ohne den open core property Eintrag sieht man den Controller nur unter den PCI Einträgen nicht länger,(also wie in deinem Bild... der Treiber wird dennoch geladen)

Beitrag von „mark36x“ vom 7. Februar 2023, 15:28

Vielen Danke ! funktioniert jetzt