

# **Anfrage aus dem HWC: MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI**

**Beitrag von „SKNK“ vom 8. Februar 2023, 22:06**

Hallo, bin neu hier und komme leider nicht weiter.

System:

Ryzen 7 5700x

Radeon RX580 8GB

MSI x570 Edge Wifi (deswegen bin ich hier ^^)

32GB Ram 3200Mhz

### [Die genommene EFI](#)

Ich habe die Datei oben so übernommen und diese Werte mit GenSMBIOS geändert.

## You should change your Owen code

+ Sm UUID

+ Board Serial Number

+ MLB

Als System habe ich BigSur gedownloadet.

[Bios Einstellungen](#) wie oben beschrieben habe ich auch geändert.

Leider bekomme ich eine Fehlermeldung sobald ich von USB starte (siehe Bild)

Zudem habe ich meine Config.plist mit eingefügt.

Hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Danke und beste Grüße 😊

---

**Beitrag von „Aluveitie“ vom 9. Februar 2023, 05:45**

Wo hast du die EFI runtergeladen? Da sind einige unnötige Sachen drin...

Das Grundproblem ist im Moment das der HfsPlus Driver nicht geladen werden kann. Prüf mal ob der am richtigen Ort ist.

---

### **Beitrag von „SKNK“ vom 9. Februar 2023, 10:13**

Hi [Aluveitie](#),

vielen Dank für deine Antwort. Ich habe [Dieses EFI aus dem Forum](#) genommen.

Der HfsPlus driver wurde mehrmals überprüft und liegt im richtigen Ordner.

Ich habe den auch mal neu gedownloadet um eine Fehlerhafte Datei auszuschließen.

Bin gerade auf der Arbeit und kann mir die Ordnerstruktur nicht anschauen, aber wie gesagt gestern mehrmals überprüft.