

HWC Anfrage zu: MSI B550 GAMING EDGE WIFI

Beitrag von „Riddle“ vom 12. März 2023, 23:09

Hallöchen ,

Ich habe folgendes Problem:

Ich Mac Os Ventura installiert mit dem besagten Mainboard.

Aber was ich nicht hinbekomme, ist eine Ethernet Verbindung. Musste mir für die Installation einen USB Tethering kext besorgen damit ich überhaupt installieren kann. Egal welche kext ich nehme, ich bekomme keine Ethernet-Verbindung. Unter Windows habe ich damit keine Probleme.

WiFi& Bluetooth funktioniert bei diesem Mainboard nur sporadisch. Ist aber ein bekanntes Problem. Kann mir jemand bei dem Ethernet Problem helfen?

Beitrag von „Max“ vom 12. März 2023, 23:28

was für Ethernet-Hardware ist denn verbaut? Sieht man im Geräte Manager unter Windows.

Beitrag von „al6042“ vom 13. März 2023, 07:32

Laut der Specs-Seite für das Board handelt es sich um einen RTL8125B 2.5Gbps LAN Controller.

Damit sollte folgender Kext eingesetzt werden können -->
<https://github.com/Mieze/LucyRTL8125Ethernet>

Beitrag von „Riddle“ vom 14. März 2023, 00:39

Hat funktioniert. Hab mir eine USB Tethering kext mit drauf gepackt. So konnte ich macOS installieren. Später in den Ethernet Einstellungen musste ich auf ein paar manuelle settings vornehmen, damit mein Ethernet funktioniert.

Mein Bluetooth bekomme ich leider nicht zum laufen. Ich kann es im Slider aktivieren, aber es aktiviert sich leider nicht 🙄