

Zwei kleine Probleme

Beitrag von „nobby“ vom 13. August 2023, 19:30

Hallo Leute !

ich habe da 2 kleine Probleme .

Zum Problem 1 :

Auf meinem lenovo X230 habe ich es endlich (dank mithilfe von 2. usern) geschafft Ventura zu installieren .

Das läuft auch soweit sehr gut ((habe da auch auf OC 0.9.3 umgestellt) , allerdings ist mir aufgefallen das trackpad und Trackpoint nicht funktionieren 😞 .

Ich denke mal da fehlt der voodooos2trackpad.kext .

Diesen kann ich aber leider nicht finden , auch auf github finde ich nur den "Master" , und der müsste noch kompiliert werden . Davon hab ich natürlich keine Ahnung

Vielleicht kann mir ein User diesen Kext zur Verfügung stellen .

Problem 2:

habe mir ein neues Notebook gekauft (Asus P1511CJA) mit i5 1035G1 CPU .

Hierdrauf läuft Ventura auch richtig gut !

Leider habe ich keinen Sound/Ton 😞

Verbaut soll sein Intel Display Audio und Realtec Audio . Mehr kann ich leider nicht dazu finden .

Vielleicht kann mir dabei jemand weiterhelfen ...

LG nobby

Beitrag von „KMac“ vom 13. August 2023, 19:43

[nobby](#) die kext sollte ein plugin in der voodooops2.kext sein -> schau dir mal den „PluginOrdner“ an... (Paketinhalt anzeigen).

Beitrag von „nobby“ vom 13. August 2023, 19:53

Hallo ,

ja stimmt sind drin .

Werden die dann auch gestartet ? Oder muss man sie extrahieren und dann unter Kexte hinzufügen .

Sollten sie automatisch gestartet werden funktioniert es jedenfalls bei mir nicht 😞

Im BIOS sind trackpad und Point enabled ..

LG

Beitrag von „KMac“ vom 13. August 2023, 20:00

[nobby](#) Die benötigten kexte im PlugIn-Ordner müssen separat geladen werden. Als Pfad dann angeben voodooops2.kext/contents/plugin/... (gewünschte kext).

Für das Soundproblem bräuchtest du die genaue Bezeichnung der Realtec, damit der entsprechende ALC-Pin genommen werden kann...

Beitrag von „nobby“ vom 13. August 2023, 20:12

Tja , dann werde ich morgen mal einen Versuch starten 😊

Wie finde ich beim Realtec genau raus was verbaut ist ?

Windows sagt nur realtec Audio , und Speccy (ein Prg. welches die hardware auflistet)sagt auch nichts anderes .

Wird noch interessant ...

LG

Beitrag von „apfel-baum“ vom 13. August 2023, 20:52

[nobby](#) ,

gucke doch bitte mal via hwinfo64, das sollte dir die etwas genauere info mitgeben.

- <https://www.fosshub.com/HWiNFO.html>

lg 😊

Beitrag von „nobby“ vom 14. August 2023, 10:44

[apfel-baum](#)

Moin , hier mal ein Screenshot von HWINFO64 .

Vielleicht hilft das weiter .

Wenn ich das richtig sehe handelt es sich um einen ALC256...

Die Frage ist nun , was muss ich in OC ändern damit der Sound läuft .

LG nobby

[KMac](#)

Moin 😊

Habe es eben mal versucht , ohne Erfolg !

Wenn ich die Kexte in OC eintrage (und natürlich in den Kext Ordner kopiere) und neu starte habe ich keine Tastatur mehr .

Also den Keyboard Kext wieder raus , nur noch Maus und Trackpad aber da gibt es keine reaktion , läuft also nicht 😞

Sonst noch eine Idee ?

LG nobby

Beitrag von „apfel-baum“ vom 14. August 2023, 10:49

[nobby](#)

viel spaß beim austoben, vielleicht geht das schnell

siehe hier - <https://github.com/acidanthera...ALC/wiki/Supported-codecs>

--

Realtek	ALC256/ALC3246	0x100002, layout 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 33, 56, 57, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 88, 95, 97, 99	13 (10.9)	—
Realtek	ALC257	0x100001, layout 11, 18, 86, 96, 97, 99, 100, 101	13 (10.9)	—

Ig 😊

Beitrag von „nobby“ vom 14. August 2023, 11:11

[apfel-baum](#)

Danke für die schnelle info !

Denke mal wird unter UEFI / Audio eingetragen

Kenne es nur von Clover , da war es leicht eben das Layout zu ändern 😊

Wo müsste ich die daten eintragen ?

LG nobby

PS:

Setup Delay 0x100002 ???

und bei AudioOutmask das Layout ???

Beitrag von „apfel-baum“ vom 14. August 2023, 11:39

im normalfall reicht das bootarg "alcid=xx" wobei xx die id ist, also in deinem fall einer der werte 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 33, 56, 57, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 88, 95, 97, 99

Ig 😊

edit-

möglich das man das auch bei "uefi"-audio" eintragen kann, das weiß ich aber nicht

Beitrag von „nobby“ vom 14. August 2023, 14:58

[apfel-baum](#)

Erfolgsmeldung !

Vielen Dank , schon mit der 3. ID hat es geklappt 😊

Schon beim booten kommt der Apple Sound 😊

LG nobby

Beitrag von „apfel-baum“ vom 14. August 2023, 15:01

super, das es nun läuft

Ig 😊

Beitrag von „bumbuy“ vom 14. August 2023, 15:08

@[nobby](#) Weißt du wie die Lautstärke des "Apple-Sounds" eingestellt wird? Hab schon einiges probiert aber es klappt nicht. Gruß

Beitrag von „KMac“ vom 14. August 2023, 16:19

[nobby](#) du brauchst nicht alle kexte... wenn deine Tastatur geht, brauchst du auch nicht das Plugin-Kext. Außerdem ist auf die Abhängigkeiten bzw. Reihenfolge und Zeitpunkt der „Einbindung“ bzw. des Ladens der entsprechenden Kexte zu achten... Schau doch mal die Anleitung/Beschreibung auf Github nach bzw. schau dir mal EFIs von anderen Laptops an, wie die das machen. Außerdem musst du die kexte nicht extra aus der Voodoo kext „rausholen“. Kannst du wie beschrieben machen...

Bei meinem Chuwi z.B. brauche ich voodooi2cservices, voodooopio, voodooi2c, voodooi2chid, voodooops2controller, voodooops2keyboard, voodooinput in dieser Reihenfolge um Tastatur & Trackpad vollumfänglich am Laufen zu haben...

Beitrag von „MacPeet“ vom 14. August 2023, 16:50

[bumbuy](#)

Versuche mal die Gain-Werte unter OC/UEFI/Audio für den Startsound Richtung 0 zu bewegen.

Zitat Anleitung: Intel HDA und macOS verwenden nativ Dezibel, um die Lautstärke anzugeben. Bei den meisten Intel HDA-Hardware ist der Referenzpegel von 0 dB die lauteste Lautstärke der Hardware, und alle niedrigeren Lautstärken sind daher negative Zahlen. Die leiseste Lautstärke bei typischer Sound-Hardware liegt bei etwa -55 dB bis -60 dB.

[nobby](#)

...aber dann kann es ja kein alc256 oder alc257 sein, wenn Du mit ID3 Erfolg hast. Wäre mal interessant, was Hackintool jetzt wo es geht als Device anzeigt.

Ggf. macht es dann Sinn auch die anderen ID's für das betreffende Realtek-ALC zu versuchen,

denn ID3 ist garantiert schon älter (von Mirone), welches nicht unbedingt auf neueren Asus geschrieben wurde, bezüglich aller Anschlüsse (int. Speaker/int. Mic/ ext. Kombibuchse, etc.).

Beitrag von „nobby“ vom 14. August 2023, 18:40

[MacPeet](#)

Hallo !

Danke für den Hinweis , vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt .

Nach 3 Versuchen hat es geklappt (war glaube ich ID 12) .

LG nobby

Beitrag von „nobby“ vom 24. August 2023, 18:14

Hallo !

Leider komme ich bei meinem X230 Notebook nicht weiter was Trackpad/Trackpoint angeht 😞

Hier im Forum finde ich zwar EFI´s ,aber die haben Clover als Basis 😞

Ich suche eine EFI (mit Opencore) die mit Ventura funktioniert und wo dann auch Trackpad / Trackpoint laufen .

Vielleicht hat jemand von euch noch sowas im Gebrauch und würde mir die EFI zur Vefügung stellen .

LG nobby

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 25. August 2023, 10:09

Lade doch einfach mal Deine EFI hier hoch, dann sehen wir mal weiter.

EDIT: Im Anhang mal eine EFI. ACHTUNG: Darin fehlt noch die AirportItlwm.kext. Lade diese bitte aus dem Internet oder besser mit Kext Updater von Sascha herunter und füge diese noch ein.

Beitrag von „nobby“ vom 25. August 2023, 18:20

[iPhoneTruth](#)

Hallo !

habe die EFI geladen (den AirportItlwm.kext eingefügt) .

Das Opencore Auswahl menue kommt , dann Ventura ausgewählt ,dann kommt der Ladebalken , USB wird weggeschaltet , und der Ladebalken läuft bis ca. 1/3 . dann ist schluß .

Ich stelle nachher mal meine EFI hier rein , in 2 Teilen da sie sonst zu groß ist .

LG nobby

PS: Mit dieser EFI läuft wie schon gesagt Ventura gut 😊 , aber eben Trackpad / trackpoint laufen nicht

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 25. August 2023, 19:28

Schicke mal ein Bild von Systeminformationen -> USB

EDIT: Im Anhang mal eine USBPort.kext von einer anderen EFI für Dein Laptop. Probier die mal aus.

Beitrag von „nobby“ vom 26. August 2023, 12:12

Moin 😊

Hier ein Bild von den systeminformationen

Deinen USBPortkext werde ich gleich mal ausprobieren

melde mich dann später

LG nobby

PS: Das selbe Ergebnis . Kurz nach dem bootmenue und ventura auswahl geht das licht von USB Stick aus , und der ladebalken bleibt bei ca, 1/3 stehen .

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 26. August 2023, 14:38

Dann sieht es ganz so aus, daß es am USB-Mapping liegt. Das Trackpad scheint da am USB-Port zu hängen (wie bei vielen anderen Laptops), der nicht erkannt wird weil das USB-Mapping nicht stimmt. In Deiner EFI sehe ich nämlich auch kein entsprechende Kext dazu. Darum die angebotene USBPort.kext.

Und die Lampe geht beim USB-Stick auch genau deswegen aus, weil er den USB-Port nicht

mehr findet.


Hast Du die USBPort.kext in Deine funktionierende EIF integriert? Da müßte diese eigentlich geladen werden ohne daß der Startvorgang Probleme macht.

Beitrag von „nobby“ vom 27. August 2023, 17:57

[iPhoneTruth](#)

Hi,

natürlich habe ich via OC den USBPort.kext eingebunden .

Trotzdem schaltet er gleich den USB Port beim booten weg 

Werde mich mal mit dem Hackintool an´s mappen machen ,vielleicht bekomme ich das ja hin .

LG nobby

Sofern ich alles richtig gemacht habe mit dem Hackintool

Der USB Port wird trotzdem gleich beim booten weggeschaltet 

Ich weiß nicht weiter....

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 27. August 2023, 18:10

1. Machst Du das an Deiner EFI, die ja sonst funktioniert?

2. Hast Du auch mal andere USB-Ports probiert?

Beitrag von „nobby“ vom 30. August 2023, 18:37

hi,

Ich mache es mit Deiner EFI .

Kann es nachher mal mit meiner versuchen....

Irgendwann werde ich schon rausfinden woran es liegt 😊

Lg nobby

Hallo , das Trackpad/Trackpoint laufen nun !

Dieser Threat kann also als erledigt betrachtet werden 😊

Danke an alle die mir geholfen haben !