

# Acer Aspire E5-771G-36-SL Monterey 12.6.8

Beitrag von „Triso01“ vom 1. September 2023, 17:50

Moin, ich habe es jetzt mit Monterey versucht dabei kommt dieser Fehler auf meinem Acer.

Technische Daten:

i3 4005U (Intel HD4000)

Nvidia Geforce 820M

4GB Ram

In der jetzigen EFI ist es ein MacMini 7.1.

Ein paar Bilder aus dem Bios und die EFI:

---

## Beitrag von „apfel-baum“ vom 1. September 2023, 18:02

zu deiner efi-

es gibt 8 fehler via der opencore (oc 0.9.4) aux-tools/ocvalidate

-



```
OC Validate
? X

NOTE: This version of ocvalidate is only compatible with OpenCore version 0.9.4!

OCS: Missing key DisableIoMapperMapping, context <Quirks>!
OCS: Missing key InstanceIdentifier, context <Boot>!
OCS: Missing key ConsoleFont, context <Output>!
OCS: Missing key GopBurstMode, context <Output>!
OCS: Missing key InitialMode, context <Output>!
OCS: Missing key PciIo, context <ProtocolOverrides>!
OCS: Missing key ResizeUsePciRbIo, context <Quirks>!
Serialisation returns 7 errors!

UEFI->Output->InitialMode is illegal (Can only be Auto, Text, or Graphics)!
CheckUefi returns 1 error!

Completed validating ██████████ triso-acer-EFI\EFI\OC\config.plist in 1
ms. Found 8 issues requiring attention.
```

Ig 😊

edit-

keine drivers... soll das so?

möchtest du als systemsprache englisch haben?

bearbeite die efi bitte nocheinmal- > <https://dortania.github.io/Opelaptop.plist/haswell.html>

---

### **Beitrag von „Triso01“ vom 1. September 2023, 18:05**

Danke für die Antwort leider kann ich damit nichts anfangen da ich nicht viel Ahnung davon habe.

Kann mir das bitte jemand vielleicht Erklären.

Viele Grüße

---

### **Beitrag von „Capos81“ vom 2. September 2023, 13:21**

[Triso01](#)

UEFI Output InitialMode [Auto] einfügen Save und überprüfen ob es weiter Fehler noch ist

nimm lieber smbios

**iMac (21,5", Mitte 2014)**

Modell-Identifizierung: iMac14,4 Big Sur ist das aber keine Monterey

---

## Beitrag von „Triso01“ vom 2. September 2023, 13:31

Danke, wo darf ich den Text einfügen?


Und zu Big Sur ich habe ein sehr langsames Internet die download Zeit für Monterey waren 1 1/2 Tage

Viele Grüße

---

## Beitrag von „Capos81“ vom 2. September 2023, 13:51

Mount ausführen config bearbeiten mit OpenCore Configurator Abschnitt UEFI und Dan Output InitialMode auf Auto umstellen habe es rot markiert



---

## Beitrag von „Triso01“ vom 2. September 2023, 13:53

Danke aber ich nutze eigentlich Clover aber ich schaue trotzdem nach.

Ich habe es jetzt probiert und die Fehlermeldung kommt zwar nicht mehr aber jetzt wenn ich "Install from Disk" gehe lädt der Balken ungefähr zu einem Drittel es gibt Bildfehler und er startet neu.

---

### **Beitrag von „Capos81“ vom 2. September 2023, 19:51**

[Triso01](#)

Überprüfen sie bitte ihre Bootloader config.plist ob sie alles richtig gemacht haben mit der Grafik Einheit

---

### **Beitrag von „Triso01“ vom 2. September 2023, 19:55**

Wie mit der Grafikeinheit alles richtig gemacht habe? Die Efi ist die gleiche nur das ich die von dir angegebene Einstellung geändert habe.

Viele Grüße