

Nach Neuinstallation nicht ganz rund laufendes System

Beitrag von „@Laire“ vom 18. Mai 2024, 10:13

Guten Morgen!

Habe vor 2 Wochen eine Entscheidung getroffen und meinen Hackintosh neu aus älteren Teilen zusammen gestellt (Mein vorhergehendes 2 Grafikarten System lief ebenfalls nicht ganz so rund und wurde auch wegen dem höheren Stromverbrauch neu überdacht) Ich habe meinen Gaming PC unter Windows only gestellt, seit dem geht gaming super) und meinem OSX habe ich ebenfalls einen eigenen Rechner gegönnt!

System 1 - OSX

System 2 - Windows

Nun habe ich aber folgendes Problem am Hackintosh System 1:

- 1) Beim starten bleibt er ziemlich lange stehen bei AHCI Controller
- 2) Wenn der Bootvorgang dann weiter geht ist beim umschalten zum Grafik modus ebenfalls wieder eine Pause
- 3) im Betrieb gibt es immer wiederkehrende unregelmäßige Ruckler oder Pausen von bis zu einer Minute und länger.

Nachdem ich jetzt schon länger herumdoktere hoffe ich einer oder mehrere von Euch können mir da bitte weiterhelfen!!

LG

Andreas

Beitrag von „xpkiller“ vom 19. Mai 2024, 22:14

Hast du vielleicht die Debug Version von OC genommen, die braucht beim Booten nämlich einige Zeit, und macht längere Pausen?

Beitrag von „Mieze“ vom 20. Mai 2024, 00:03

Laut Beschreibung hast Du eine Samsung SSD in deinem Hacki und das dürfte der Grund für Verzögerung beim Booten sein. Das Problem ist wohl bekannt und lässt sich nur durch Tausch der SSD beseitigen.

Beitrag von „@Laire“ vom 20. Mai 2024, 13:49

Erstmals Danke an Euch Beide!!


[xpkiller](#)

Debug Versionen hatte ich schon öfter aber solche Hänger hatte ich vorher noch nie

[Mieze](#)

Also als ich Deinen Beitrag gelesen habe, war es mir als ob ich einen Blitzschlag erhalten habe



Hab das jetzt mit den Samsungs sicher schon öfter gelesen  aber nicht realisiert das ich

ja auch eine drinnen hab

Muahaha!!



Werde die mal tauschen, hab zufällig eine Cruzial 1TB herum liegen und das testen!! 🤪

Danke Euch mal

Also!!!!!! Ergebnis

[Mieze](#)



Das war es!!! Nach NVMe Wechsel ging auf einmal alles wie es soll.