

Ventura Ryzen 5: L Ä U F T !

Beitrag von „wu ming“ vom 26. Juli 2024, 20:14

Hallo Zusammen,

habe meine Ryzen 5 Kiste neu aufgesetzt.

Konnte Ventura installieren auf frische SSD. Hatte aber unterwegs schon Probleme. Beim Einrichten, also Sprache, Region etc. da ging es immer plötzlich von alleine aus und startete automatisch neu. Internet über LAN ging auch nicht während der Installation. Jetzt wollte ich anfangen das zu fixen. DieEFI hab ich schon rüber kopiert. DAMit starte es nicht. Aber gleiche EFI auf Stick startet Ventura aber gleich mit Fehlermeldung. Es hat Probleme und der Rechner schaltet sich gleich aus. Hab ich Ignorieren versucht. HAut nicht hin. Schaltet sich tatsächlich aus und wieder an. Habe die alte EFI von der Ryzen 5 Kiste verwendet mit der immer seit zwei Jahren unter BigSur lief. Die hab ich bevor ich sie auf den Bootstick kopiert habe mit OCAT aufgefrischt. Unter BigSur hatte ich noch die Kepler Karte drinne und gegen NITRO+ RX 570 8G G5 getauscht. Nun frag ick mir, und auch EUCH: noch mal SSD löschen und neu installieren oder wie fixe ich den Salat? Kiste hat weder WLAN noch Bluetooth. Nur LAN Kabel. Aber LAN geht unter Ventura nicht.

Zu Beginn war die EFI noch für Ryzen 3, die war in 2022 EFI made by [Hecatomb](#) Immer noch voll Respekt & Dank für zwei gute Jahre Hackintosh. Von Ryzen 3 auf 5 habe ich die Config dann selbst gefixt weil die 5 ja mehr Kerne hat. Wie fixe ich nun weiter? Ventura läuft ja immer hin für paar Minuten 😊 Da muss doch mehr gehen...

Viel vom Dank wenn mal bitte wer auf die Config | EFI einen Blick werfen kann.

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 26. Juli 2024, 21:24

Dein System kann nicht richtig laufen, wenn die AMD Patche nicht richtig sind, Ventura ist macOS 13 oder besser gesagt Darwin 22.

Deine Patche sind Max für macOS 12 oder Darwin 21 ausgelegt.

Diese Patche https://github.com/AMD-OSX/AMD_Vanilla anpassen, dann klappt das auch.

Den SmallTreeIntel82576.kext kannst du aus dem System werfen, der klappt nicht mehr ab macOS 12.

Mach dir endlich mal einen eigenen USB Port Kext von deinem MB.

Beitrag von „wu ming“ vom 27. Juli 2024, 07:53

[Bob-Schmu](#)

Vielen Dank für deine freundlichen Hinweise!

ABER MERKE DIR FÜR DIE ZUKUNFT: **ICH BIN NICHT DEIN HUND !
UND FÜR DEINE PERSÖNLICHEN PROBLEME KANN
ICH PERSÖNLICH NICHTS!**

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 27. Juli 2024, 09:50

[Zitat von wu ming](#)

ABER MERKE DIR FÜR DIE ZUKUNFT: ICH BIN NICHT DEIN HUND ! UND FÜR DEINE PERSÖNLICHEN PROBLEME KANN ICH PERSÖNLICH NICHTS!

Somit endet mein Support für Dich, das ist das einzige, was ich mir merke für die Zukunft.

Was will man von jemanden erwarten, der seit 2018 hier angemeldet ist, eine zusammen gestellte EFI bekommen hat und jetzt versucht selber, was an der EFI zu ändern und schändlich

versagt.

Von Leuten die EFIs gestellt bekommen, brauch man nicht viel zu erwarten in Verständnis mit Hackintosh.

Nur als Tipp mit dem USBPort ne den Tipp gebe ich Dir nicht, ich will ja in Zukunft noch lachen.

Ich wünsche Dir viel Spaß noch mit Deinem System, so lange wie es läuft.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 27. Juli 2024, 23:21

Eieiei... was hat [Bob-Schmu](#) böses geschrieben, dass du so reagierst. Er hat dir doch geschrieben, woran es wohl liegt + auch direkt ein Link dazu gesendet

Beitrag von „ozw00d“ vom 28. Juli 2024, 09:29

Ich frage mich auch was der TE für einen geistigen Schluckauf hat.

Aus Solidarität und weil ich weiß das [Bob-Schmu](#) nen guter ist, würde ich sagen solidarisches boykottieren des Supportes für den TE. So Menschen braucht man man nicht.

Beitrag von „wu ming“ vom 28. Juli 2024, 11:38

So ihr lieben Alle Zusammen, ja der Schluckauf der kann einen ganz schön böse zusetzen. Geistig wie körperlich. Habe nun ca. vier Stunden die Luft angehalten und da war er weg der Schluckauf. Ich schwör, vier harte Stunden! Juhu!

Große Entschuldigung für mein unanständiges Benehmen, ganz besonders an / bei Bob-Schmu.

Zitat

[von Hecatomb](#)

Wie auch immer... Bitte beleidigt euch bitte hier nicht, und geht alle bitte respektvoll miteinander um.

UND : Nur Liebe wird die Welt retten !

So zurück zum Thema?

Zitat

[Bob-Schmu](#)

Deine Patche sind Max für macOS 12 oder Darwin 21 ausgelegt.

Diese Patche https://github.com/AMD-OSX/AMD_Vanilla anpassen, dann klappt das auch.

Nun habe ich im Plist editor bei Kernel Patch in Zeile 2 13,3+ in der Confi den Wert auf BA60000 00 geändert, so zumindest habe ich

es dem Link nach verstanden. Ist das korrekt so? Muss ich noch mehr ändern? Hab ichs falsch verstanden?

Ich will ja Ventura zum Laufen bekommen. Ganz wirklich und ich bemühe mich auch, versprochen.

Braucht die Kiste für die Ventura Installation zwingend Internet Zugang? Weil der funktioniert nicht bei der Instal.

Die Kiste lief zwei Jahre sehr gut mit BigSur, hatte nie Probleme und deshalb auch aus Angst das die Kiste womöglich nicht mehr läuft an der EFI nichts geändert. Das ist mir schon öfter geschehen, eine kleine Veränderung am System und Ende Gelände. Also das mit running System. Alle USB haben funktioniert. Deshalb habe ich den Befehl: "Mach dir endlich mal einen eigenen USB Port Kext von deinem MB." nicht wirklich verstanden...Wir sind alle nur Menschen.

Der eine versteht mehr der andere weniger. Manche gar nichts. Ich ein bissl und es macht ja die Musik den Ton. Oder so. Lieb sein!

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 28. Juli 2024, 12:03

[Zitat von wu ming](#)

Wert auf BA60000 00 geendert

Wenn die Werte so sind, ist das falsch.

Hier geben sie dir direkt ein Beispiel, sogar mit deinen Werten, die du brauchst.

macOS Version	Replace Value	New Value
10.13.x, 10.14.x	88000000 0000	88 < Core Count > 0000 0000
10.15.x, 11.x	BA000000 0000	BA < Core Count > 0000 0000
12.x, 13.0 to 13.2.1	BA000000 0090	BA < Core Count > 0000 0090
13.3	BA000000 00	BA < Core Count > 0000 00

From the table above substitute < Core Count > with the hexadecimal value matching your physical core count. Do not use your CPU's thread count. See the table below for the values matching your CPU core count.

Core Count	Hexadecimal
4 Core	04
6 Core	06
8 Core	08
12 Core	0C
16 Core	10
24 Core	18
32 Core	20

So for example, a user with a 6-core processor should use these Replace values: 88 06 0000 0000 / BA 06 0000 0000 / BA 06 0000 0090 / BA 06 0000 00

Solltest du nur macOS Versionen ab 13.x.x benutzen, kannst du auch einige Patche entfernen.



Zitat von wu ming

Alle USB haben funktioniert. Deshalb habe ich den Befehl: "Mach dir endlich mal einen eigenen USB Port Kext von deinem MB." nicht wirklich verstanden...

Vielleicht die außerhalb aber sobald du interne nutzen willst, sieht das schlecht aus, sehr viele MB haben unterschiedliche Layouts.

Mit dem Tool <https://github.com/USBToolBox/tool> kannst du easy einen eigenen USBPort kext erstellen.

Beitrag von „wu ming“ vom 28. Juli 2024, 14:30

So nun hab die vier Positionen wie nach dem Beispiel Bild korrigiert.

Jetzt moppert aber OCAT:

Kernel->Patch[3] has different Find and Replace size (7 vs 6)! Kernel->Patch[5] has different Find and Replace size (11 vs 6)! CheckKernel returns 2 errors!

Wie finde ich die richtigen Zahlen für 7 vs 6 & 11 vs 6

Bzw bin ich natürlich unsicher betreffend der vier Positionen, aber hab nun dreimal alles verglichen...

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 28. Juli 2024, 14:47

[Zitat von wu ming](#)



Wie finde ich die richtigen Zahlen für 7 vs 6 & 11 vs 6

Nimm die config.

Hättest das Ganze mit einem PList Editor machen können <https://github.com/ic005k/Xplist> so wie ich das auch machen und dann mit OCAT den Rest.

Du könntest auch die Patches in die OCAT Database einfügen und dann damit laden.





Beitrag von „wu ming“ vom 28. Juli 2024, 16:11

Danke. Ich verwende plist edit und ja OCAT. Da hab ich die patche die du angezeigt hast entfernt. Bei mir sieht das Userface anders aus. Ich habe da keine Haken. Ich hab das mit Minus Schaltfläche gelöscht. Das man mit OCAT Patches laden kann war mir nicht bewußt, wieder was dazu gelernt. Werde deine config dann mal laden...

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 28. Juli 2024, 16:41

[Zitat von wu ming](#)

Das man mit OCAT Patches laden kann war mir nicht bewußt, wieder was dazu gelernt.

Du kannst da AMD CPU spezifische Patche schon mal vorbereiten, gab es alles mal im OCAT.

Auch fertige configs CPU spezifisch.

Wenn sich aber zu viele Leute nicht verstehen, dann wird auch was Gutes sehr schnell zerstört.

Beitrag von „fabiosun“ vom 28. Juli 2024, 17:13

[Bob-Schmu](#)

I took care of the whole AMD part for a while with a lot of love because I liked both the tool (OCAT) and being able to provide a little help to the AMD community (often unsupported due to old problems between developers)

The owner of the application and github though sometimes modified the AMD parts in a way that I personally didn't think was correct and for that I asked to remove all the databases created for AMD CPUs

I think he was misguided on the subject, he had asked me to maintain from the outside that part but I was not interested in doing that

Anybody with any desire to do that can implement that if they want to. Just contact the dev

[wu ming](#) Ventura works with your EFI posted in your startinf message?

Are you updating from Ventura or it is a new installer from scratch?

Beitrag von „wu ming“ vom 28. Juli 2024, 18:40

So nach drei Versuchen habe ich Ventura installieren können. Hab aber wieder gleiche Fehlermeldung. Die Kiste schaltet sich von selbst aus. Friert ein. Beim Fehler Report da steht unter anderem was von AMD Radon X4000 ? Die hab ich aber nicht. Ist das das Prob? Mehr geht nicht zu fotografieren.Habe auch kein Internet um die Meldung in die Notitzen zu kopieren.

@[Fabiosun](#) No updating - a new installer from the scratch on a new fresh ssd



Beitrag von „fabiosun“ vom 28. Juli 2024, 18:54

[Zitat von wu ming](#)

[fabiosun](#) No updating - a new installer from the scratch on a new fresh ssd

Try to disable both visual kernel patches in your Kernel patches section (they both are not useful for you and for some installations from scratch they gave problems)

Also in bootmenu clear NVRAM after you apply this advice (if you will do i mean)

Beitrag von „wu ming“ vom 28. Juli 2024, 19:23

you mean shanees patch? what is the name of the visual kernel patches?

Beitrag von „fabiosun“ vom 28. Juli 2024, 19:35

they are two patches

Both started in their comment with 'Visual' name

Beitrag von „wu ming“ vom 28. Juli 2024, 20:36

I deleted both visuals and the SSD and reinstalled them. A new error message for the previous two: WindowServer (141) was terminated unexpectedly. I had the impression that the Internet was working. But I couldn't open any drives from the desktop. The box still turns itself off.

habe die beiden visual gelöscht und auch die ssd und wieder neu installiert. eine neue fehlermeldung zu den beiden bisherigen: WindowServer (141) wurde unerwartet beendet. Hatte den Eindruck das das Internet funktionierte. Aber ich konnte keine Laufwerke vom desk top öffnen. Kiste schaltet sich nach wie vor alleine aus.

Beitrag von „fabiosun“ vom 28. Juli 2024, 21:28

Which manufactured is your new ssd where you are installing?

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 28. Juli 2024, 21:57

[Zitat von wu ming](#)

Die Kiste schaltet sich von selbst aus. Friert ein.



DANGER
NEVER use both `itlm.kext` and `AirportItlm.kext` at the same time.
Never install Kernel Extensions into `/Library/Extensions` or `/System/Library/Extensions`. Take your own risk when you do so.

What additional steps should I do to make Bluetooth work on macOS Monterey and newer

1. Install `IntelBTPatch.kext` (Depends on Lilu v1.6.2 or newer)
2. Make sure `IntelBluetoothFirmware.kext` v2.2.0 or newer is used.
3. Remove/Exclude `IntelBluetoothInjector.kext` for macOS Monterey and newer from the Bootloader's config
4. Install `BlueToolFixup.kext` from `acidanthera@rcmPatchRAM`

Beitrag von „griven“ vom 28. Juli 2024, 22:14

Wobei sich doch die beiden Intel WLAN Extensions eigentlich gar nicht in die Quere kommen dürften aufgrund der MIN/MAX Kernel Settings die in der config gesetzt sind? Problematisch allerdings könnte der BTInjector sein wobei auch der eigentlich nix machen sollte solange der Patcher und/oder Firmware Loader nicht aktiv sind (zudem auch hier wegen der Min/Max Kernel Settings eh nicht relevant)...

Das ungeklärte Crash Verhalten muss meiner Meinung nach demnach eine andere Ursache haben (ich bin allerdings absolut kein AMD Experte und habe mit dem AMD spezifischen Dingen wenig bis nix am Hut zugegebenermaßen). Generell würde ich aber dazu raten, rein der Übersichtlichkeit halber, die nicht genutzten Extensions aus der config.plist zu entfernen minimiert zum einen mögliches Fehlerpotential und macht es zum anderen auch um einiges einfacher wirklich zielführend zu helfen.

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 28. Juli 2024, 22:36


Mir stellt sich nur die Frage, ob das System lief mit der überarbeiteten config, bevor er die Intel Kexte zugefügt hat.

Traten die Fehler auf, nachdem er die Kexte zugefügt hatte.

Das würde die Fehler eingrenzen.

An den Patches kann es nicht liegen.

Das mal deaktivieren



das raus



Beitrag von „Hecatomb“ vom 28. Juli 2024, 22:40

Versuchs mal mit der efi. ist die efi von oben, aber hab mal die patches an deine kerne angepasst.

Beitrag von „wu ming“ vom 29. Juli 2024, 07:26

Die SSD hab ich nun wieder gelöscht. Und Neuinstallation versucht.

Mit der Efi [Hecatomb](#) bleibt der Monitor black. Passiert nüscht. Verschieden USB versucht. Bootmenü Auswahl einzig und allein: UEFI: SMI DISK 1100, Partion1, (30000MB) am BIOS nüscht geendert.

The SSD is SAMSUNG 870EVO 500 GB bought new and never used before

Bootstick ist vom DM Paradies USB 3 32GB

Bin heute Tags unterwegs und kann zum Abend mit eurem freundlichen Support fort fahren, habt viel vom Dank dafür!

Beitrag von „fabiosun“ vom 29. Juli 2024, 08:10

[wu ming](#)

if motherboard you have in your signature is right

you have this ethernet:

Intel® I211-AT, 1 x Gigabit LAN Controller(s)

so your ethernet kext is wrong

you can find an updated kext for it AppleIGb modified by Lorys89 and mbarbierato on their github

and it works well for AMD motherboard

check you original working EFI

you used Smalltree kext till Big Sur (see max kernel value) then you used AppleIGB kext

then i would like to ask:

Do you know the meaning for amd desktop (without a supported IGPU) of this two patches:



I have asked and the best answer was

if you do not need they are not harmful...

this answer is it enough for you to use them on your system?

IMHO No 😊

[EFI_WU_Ming.zip](#)

if you like try this EFI based from the one you posted in first post

If it hangs take a photo or a video where it happens

Beitrag von „wu ming“ vom 29. Juli 2024, 22:06

Ahoi, so war vorhin zurück aus FFM und habe dann gleich noch mal installiert, dess Ventura:

The EFI_WU_MING @[fabiosun](#) won't start. only black monitor. no boot

Danach habe ich gemacht was [Bob-Schmu](#) @ #22 vorgeschlagen hat umgesetzt. Die Kiste startete den Install und ging wieder komplett durch. ssd war frisch gelöscht. gab aber wieder den fehler das die kiste sich abschaltet, was sie auch machte, von alleine. es gab aber ein anderes / neues fehler bild' bzw andere fehler als bisher siehe die beiden bilder eventuell helfen die ja weiter.

Bei den ganzen efis, also bigSur Ryzen, dann Sonoma auf dem Klapprechner Dell 7450 und jetzt Ryzen Ventura fällt es mir schwer den Überblick zu behalten, so sorry für diesen meinen ganzen Murks den ich verzapft habe und ich euch damit auch noch nerve...

lege mir nun schlafen, war anstrengend, das auto fahren heute, gute 600km, und auf den autobahnen wird es immer krasser...gute nacht.

Beitrag von „griven“ vom 29. Juli 2024, 22:55

Hum also den Bilder nach zu Urteilen ist der efilogin-helper für die Panik verantwortlich allerdings ist mir der bisher noch nie über den Weg gelaufen demnach also schwer zu sagen was da die Panik auslöst...

Du hast nicht zufällig, vielleicht auch versehentlich, FileVault aktiviert? Soweit ich das verstehe ist die Aufgabe vom besagten Helper diverse Dinge mit dem EFI Login Screen synchron zu halten (Wallpaper, LW Icons, User Icons und so Krams) was allerdings nur dann eine Rolle spielt wenn man FileVault aktiviert hat denn andernfalls kommt der EFI Login Screen nie zur Anwendung. MacOS kennt zwei Arten des Logins einmal im Userland (also die ganz normale Art nach dem Hochfahren) und einmal auf EFI Ebene also bevor das OS geladen wird. Die Variante auf EFI Ebene kommt zum Einsatz wenn man eben FileVault benutzt oder beim Einrichten APFS mit Verschlüsselung gewählt hat. FileVault funktioniert zwar grundsätzlich auch auf Hacks es mag aber durchaus sein das das bei AMD Maschinen aufgrund der Kernelpatches Probleme macht (ich hab wie gesagt nur wenig bis keine Erfahrung mit AMD kann also durchaus auch sein das ich da jetzt Unsinn erzähle bzgl. der FileVault Fähigkeiten von AMD Hacks)...

Beitrag von „wu ming“ vom 30. Juli 2024, 15:52

Servus Zusammen,

habe den Patch for PTXH USB controller, sleep fix deaktiviert. Den falschen LAN Controller entfernt und mir aus einer EFI von [Hecatomb](#) den SmallTreeIntel82576.kext raus kopiert und in die EFI reinkopiert. Noch ein paar überflüssige Kext Dateien gelöscht. Das ganze Gerümpel welches [Bob-Schmu](#) empfohlen hat nicht nur deaktiviert sondern gleich mal gelöscht und auch den Boot arg gelöscht. Irgendwo hab ich gelesen, für den LAN soll Boot Arg e-1000=0 in die Boot Args eingefügt werden. Hab ich gemacht. Die SystemUUD hab ich auch mal spaßen halber resetet. Bei den Quiks hab ich glaube ich noch ReleaseUsbOwnership aktiviert, stand irgendwo im netz das wäre gut.

DAnn hab ich die Samsung EVO wieder gelöscht, formatiert und neu installiert. Und hurra die Kiste ist seit 30 minunten an und moppert nicht! DARf zur Hölle auch auf Sonoma aktualisieren. Werde nun aber nicht den Teufel tun. Wlan funktioniert. Die richtige Zeit noch nicht. Uhrzeit. Und das Powermanagment oben in der Leiste fehlt bzw muss ich noch mal checken wie ich das hin bekomme. Kiste startet Ventura ohne Stick von ssd.

Also vielen herzlichen Dank an [Bob-Schmu](#), [fabiosun](#), [Hecatomb](#) , [griven](#)

Demnächst noch mal den Klapprechner Dell E7450 von Sonoma auf Ventura um installieren - ick meld mir 😊

Merke aber gerade beim Schreiben von diesen Zeilen, die Ryzen Kiste geht doch ab und an für micro sekunde aus und wieder an. Die Board LED leuchtet dann rot, Grafikkarte geht aus, muss mich aber nicht wieder neu einloggen...Aber läuft ohne moppem weiter.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 30. Juli 2024, 16:02

[Zitat von wu ming](#)

Das ganze Gerümpel welches [Bob-Schmu](#) empfohlen hat nicht nur deaktiviert sondern gleich mal gelöscht und auch den Boot arg gelöscht.

Du bist ja auch der welcher mehr Erfahrung hat von von euch beiden.

27. Dezember 2018 schlägt 13. Juni 2020.



Beitrag von „fabiosun“ vom 30. Juli 2024, 16:11

in another thread they advise me to learn how to read..so I'm a bit afraid to write here in English which is not my language 😊

[wu ming](#) if you are using a system superior to BiguSur the network kext seems strange to me

that it works correctly for i211

If that's the case we have to revise a bit the last things written over the years 😊

I'm glad your system is working almost fine though

You can maybe avoid the ncpi bootarg if you can find and activate the 4G entry in your bios
but always make a backup before making changes

Beitrag von „al6042“ vom 30. Juli 2024, 16:33

[fabiosun](#) the advise in the other thread was not for you, but for the person who posted the message himself.

Beitrag von „wu ming“ vom 31. Juli 2024, 16:53

ciao ragazzi, Bonjour les gars,

Zitat von @ fabiosun

if you are using a system superior to BiguSur the network kext seems strange to me
that it works correctly for i211

If that's the case we have to revise a bit the last things written over the years 😊

no, it's all true. nothing needs to be rewritten. rather, i need to buy a hackintosh compatible wifi card. i think there will be some for a small price that are compatible. The whole world has problems with the I211-At I read today and yesterday. The internet is even slower than a snail on the box. And things can't be solved under Ventura. The keys in the network are either out of date or not for I211-AT. And I won't be writing any more kext for it in my current second life.

So I'd better buy a compatible Lan card! But which one? Sure, I'll google it... and ask the chemist. the doctor.

I found something with G4, in the BIOS, 'Above 4G Decoding'. I found something about it on the net. The gamers think it's great. They are thrilled to find this hidden function and they all activate it. When I activate it, I am also offered Resize Bar Support. It says it should be set to automatic. I have tried it. The box hangs when booting. Even without the NCPI Booarg. Something has to be set in the config?, but I haven't got that far yet.

Ci vediamo

has there ever been a "Hackintosh Stammtisch" in Italy? :-))

Translated with DeepL.com (free version)

Beitrag von „fabiosun“ vom 31. Juli 2024, 17:02

ciao wu ming,

[Zitat von wu ming](#)

The whole world has problems with the I211-At I

some italian dev has modified a kext and many people is happy with it and AMD i211 card (in the past my pc had 2 I211 and with that kext it worked well with new OSes

I will post it if you cant find it if you like to try

[Zitat von wu ming](#)

'Above 4G Decoding'

if you put this on and it enables also resizebar in your [bios settings](#) you have to change resize bar option in config.plist from -1 to 0 and see if the system works without ncpi=0x2000

[Zitat von wu ming](#)

has there ever been a "Hackintosh Stammtisch" in Italy? :-))

i dont know 😊

EDIT:

for i211 informations:

<https://macos86.it/topic/6029-...tegration/#comment-137062>

Beitrag von „wu ming“ vom 31. Juli 2024, 17:30

I have changed the config via '4G decoding', the box now starts normally. I have not removed the bootarg ncpi=0x2000...

i was already on the page with the link for the I211-At but i can't download anything there...unavailable for me if you have a link for me, mille grazie 😊

Beitrag von „fabiosun“ vom 31. Juli 2024, 17:32

[Zitat von wu ming](#)

I have changed the config via '4G decoding', the box now starts normally. I have not removed the bootarg ncpi=0x2000...

i was already on the page with the link for the I211-At but i can't download anything there...unavailable for me if you have a link for me, mille grazie 😊

Beitrag von „wu ming“ vom 31. Juli 2024, 19:41


programmato in Italia la fibra francese funziona perfettamente! grazie mille



Beitrag von „wu ming“ vom 4. August 2024, 18:11

Servus und Ciao,

hab noch weiter gebastelt und mit dieser EFI funktioniert nun bei mir auch AMD Power Gadget und das Bluetooth. LAN hat volle Power.



Vielen Dank für euren Support.

[| EFI Ryzen 5 | B450-F Gaming |](#)