

Win11 Boot von USB funktioniert nicht

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 3. August 2024, 20:19

Hi,

das es Probleme damit geben könnte hatte ich gelesen, aber kann es jemand erklären woran es liegt und wie man es behebt.

Eine geclonte SSD startet im Designare Z390 unter Win 11 wenn sie denn eingebaut ist und per SATA angeschlossen ist, per USB Adapter extern verweigert sie ihren Dienst?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. August 2024, 22:06

hast du deine vorhandenen usb-ports "alle" durch/ausprobiert ?

lg 😊

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 3. August 2024, 23:37

Bisher noch nicht;(

Bin nicht auf die Idee gekommen das es da Unterschiede geben könnte. Nach etwas Recherche im Netz wäre es allerdings der nächste Schritt gewesen;)

Womöglich sind USB 2 Ports da unproblematischer.

Werde berichten ob es geklappt hat, oder nicht.

Mitunter ist eine Lösung sehr einfach