

# Mac Pro 4.1 auf 5.1 problem am Mainboard Ram SLOT 2

Beitrag von „ampman“ vom 4. September 2024, 18:43

Hallo

Hat einer von euch schon mal ein Problem mit einem Ram Slot gehabt?

Zuerst meine Mac Daten.

Mac Pro 4.1 to 5.1

Anfang 2009

2 x 3,46 GHz 6-Core Intel Xeon

AMD Radeon R9 270X 4 GB

Mac OS 12.7.5

Open Core Martin LO ( Versio 1.0.1)

RAM : Samsung 16GB 1333 Mhz PC3L-12800R ( habe 8 Stück da)

Installiert sind 5 Riegel,da wenn ich den 6ten einbaue der Mac Nach 2min nach dem Desktop Aufbau sich aufhängt.

Belegt sind gerade:

Slot 1 Belegt

Slot 2

Slot 3 Belegt

Slot 4

Slot 5 Belegt

Slot 6 Belegt

Slot 7 Belegt

Slot 8

Woran kann das liegen?

Hab den Slot 2 mit Luft (spezielle aus dem E-Laden) sauber gemacht.

Ohne Belegung des 2. Slots....geht er Problemlos.

Hat jemand eine Config für Martins Open Core ready für den Mac Pro 5.1 mit Custom RAM  
Einstellung für alle 8 Slots ?

Also 128 GB

Danke

---

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 4. September 2024, 19:22**

[ampman](#)

ich bin mir uneins-sprich ob deine anfrage gegen die nutzerbedingungen verstößt-was ich dazu finde ist "

## "Martin LO's OpenCore [Distro](#)"

~~wenn es so sei wird dieser thread sehr, alsbald geschlossen werden~~

lg 😊

---

### Beitrag von „apfelnico“ vom 4. September 2024, 20:15

Es geht um einen originalen MacPro 4.1, der mit „Klimmzug“ ein 5.1 Rom erhalten hat. OpenCore wohl für neuere Systeme für den alten Boliden. Und da wohl eine lauffähige Zusammenstellung für dieses Gerät von „Martin“.

Sehe hier nix dramatisches ...

---

### Beitrag von „apfel-baum“ vom 4. September 2024, 20:17

[apfelnico](#) ,

danke für die info 😊

[ampman](#) , dann mal weiterhin viel erfolg bei deinem projekt


lg 😊

---

### Beitrag von „apfelnico“ vom 4. September 2024, 21:18

In dieser Reihenfolge sollte RAM bei diesem Gerät installiert werden:

Wenn Sie DIMMs gleicher Größe (alle 1, 2 GB oder 4 GB) in Ihrem Mac Pro installieren, empfiehlt Apple, die Steckplätze in der in der Tabelle angegebenen Reihenfolge zu bestücken.



Vorhandene DIMMs	Steckplätze	
Zwei DIMMs	1 und 2	
Drei DIMMs	1, 2 und 3	
Vier DIMMs	1, 2 und 5, 6	
Sechs DIMMs	1, 2, 3 und 5, 6, 7	
Acht DIMMs	1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 (alle)	

**Beitrag von „ampman“ vom 5. September 2024, 07:59**

[apfelnico](#)

Danke für das Bild.

Mein Problem ist...Slot 2

Sobald er belegt wird hängt der Mac sich auf.

---

### **Beitrag von „ampman“ vom 8. September 2024, 11:48**

Also es ist definitiv der SLOT 2 der kaputt ist.Kennt jemand eine Reparatur Werkstatt die das reparieren können ? Danke

---

### **Beitrag von „kaneske“ vom 8. September 2024, 13:21**

Nehm doch das ganze Plane...

[https://www.ebay.de/itm/304670...et\\_ver=artemis&media=COPY](https://www.ebay.de/itm/304670...et_ver=artemis&media=COPY)

---

### **Beitrag von „ampman“ vom 8. September 2024, 15:05**

[Zitat von kaneske](#)

Nehm doch das ganze Plane...

[https://www.ebay.de/itm/304670...et\\_ver=artemis&media=COPY](https://www.ebay.de/itm/304670...et_ver=artemis&media=COPY)

Muss ich da auf was achten?

Das ist meins gerade.Ist ein 4.1 auf 5.1 geflasht und die CPU`s hab ich auch gewechselt.