

Big Sur auf einem HP 6300 Pro MT

Beitrag von „Paco“ vom 19. September 2024, 03:08

Hi, Leute

ich melde mich hier in der Hoffnung das mir einer von euch lieben Leuten helfen kann,
es wurde erfolgreich Big Sur auf der Maschine installiert als Referenz diente die EFI
von Sniki die ich auf Github gefunden habe, paar unnötige Teiber raus, paar kleine änderungen
damit ich mit Ubuntu Dualboot fahren kann, OC update auf 1.0.1 Kexte Update, vor alldem
noch Bios
auf neueste version gebracht.

Die gute Nachricht ist das alles eigentlich funktioniert,
Usb Ports, Lan, Grafik, Audio, sogar Sleep and Wake,
mit anderen Worten der Rechner läuft grandios,
ich nutze den als Audio Workstation, mit externer Soundkarte und Midi Keyboards.

Es gibt nur eine Problem, so ca. einmal die Woche stürzt der einfach während dem Arbeiten
ab,

wenn er wieder hochfährt kommt dieser Fehlerbericht, ich hoffe man kann da was erkennen
sonst lade ich den kompletten mal hoch,

noch die EFI dazu vielleicht sieht jemand etwas das ich nicht sehe oder peile, danke schonmal
für eure wertvolle Zeit.

lg

```
0xffffffffb093683e80 : 0xffffffff8001cc6a15
0xffffffffb093683ef0 : 0xffffffff8001cc7984
0xffffffffb093683fa0 : 0xffffffff8001c2413e
Kernel Extensions in backtrace:
  com.apple.iokit.IOUSBHostFamily(1.2) [7C1FCBFF-1BCB-3CB6-ACD5-78D3E7B4FFF0]@0xffffffff8004a8c000->0xffffffff8004b1afff
    dependency: com.apple.driver.AppleBusPowerController(1.0) [CE1D755E-2606-3805-989A-FE38C281098C]@0xffffffff800302e
>0xffffffff8003031fff
  dependency: com.apple.driver.AppleSMC(3.1.9) [FE6D45C4-CA3A-3B9A-B66A-F75E4133AA96]@0xffffffff8003357000-
>0xffffffff800336ffff
  dependency: com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon(1.0) [49E3B22A-D9C6-3608-94CC-2E4E5597E772]@0xffffffff80034a7000-
>0xffffffff80034aafff
  dependency: com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties(1.2)
  [BE877E73-5362-3431-91E1-50DB52A80F0E]@0xffffffff8004b87000->0xffffffff8004b87fff
    dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4) [9F3FD28D-07EF-36D0-9689-C0C28A699B78]@0xffffffff8004246000-
>0xffffffff8004247fff
  com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI(1.2) [63EE063F-ABE3-373D-96DD-3ABC83488B5E]@0xffffffff8004c22000->0xffffffff8004c6ffff
  dependency: com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon(1.0) [49E3B22A-D9C6-3608-94CC-2E4E5597E772]@0xffffffff80034a7000-
>0xffffffff80034aafff
  dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4) [9F3FD28D-07EF-36D0-9689-C0C28A699B78]@0xffffffff8004246000-
>0xffffffff8004247fff
  dependency: com.apple.iokit.IOUSBHostFamily(1.2) [7C1FCBFF-1BCB-3CB6-ACD5-78D3E7B4FFF0]@0xffffffff8004a8c000-
>0xffffffff8004b1afff
  com.apple.iokit.IOAudioFamily(300.6.1) [66BA0FBB-9A6F-3B18-B536-B7EFD7808CAE]@0xffffffff7f9ca38000->0xffffffff7f9ca55fff
  dependency: com.apple.vecLib.kext(1.2.0) [8F67B39D-577E-3943-8289-387A8F6D06FE]@0xffffffff7f9d5fa000-
>0xffffffff7f9d6a2fff
  com.apple.driver.AppleUSBAudio(405.39) [BE44255B-5859-3DE1-96E7-E5AA40B42798]@0xffffffff7f9c7ad000->0xffffffff7f9c7f9fff
  dependency: com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties(1.2)
  [BE877E73-5362-3431-91E1-50DB52A80F0E]@0xffffffff8004b87000->0xffffffff8004b87fff
  dependency: com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice(1.2) [3357285B-6A54-32F4-
  B92D-5BE3233F2CE4]@0xffffffff8004b82000->0xffffffff8004b84fff
  dependency: com.apple.iokit.IOAudioFamily(300.6.1) [66BA0FBB-9A6F-3B18-B536-B7EFD7808CAE]@0xffffffff7f9ca38000-
>0xffffffff7f9ca55fff
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9) [84D83EE4-59A6-35C1-9907-3701C626A47B]@0xffffffff800476e000-
>0xffffffff8004796fff
  dependency: com.apple.iokit.IOUSBHostFamily(1.2) [7C1FCBFF-1BCB-3CB6-ACD5-78D3E7B4FFF0]@0xffffffff8004a8c000-
>0xffffffff8004b1afff
Process name corresponding to current thread: kernel_task
Boot args: -v chunklist-security-epoch=0 -chunklist-no-rev2-dev chunklist-security-epoch=0 -chunklist-no-rev2-dev
Mac OS version:
20G1427
Details ausblenden Nicht senden An Apple senden
```

Beitrag von „Paco“ vom 21. September 2024, 03:45

jetzt vermehren sich die abstürzte, schade zu früh gefreut 😞

vielleicht versteht einer diese Berichte

panic(cpu 0 caller 0xffffffff800e5b9b56): Kernel trap at 0xffffffff7fa90622b8, type 0=divide error, registers:

CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x000000010fb8f000, CR3: 0x000000040a1ba099, CR4: 0x00000000001626e0

RAX: 0x0000000000000000, RBX: 0x0000000000000000, RCX: 0x0000000000000000, RDX: 0x0000000000000000

RSP: 0xfffffa09fce33c0, RBP: 0xfffffa09fce33e0, RSI: 0x0000000000000000, RDI: 0x0000000000000000

R8: 0x0000000000000000, R9: 0x0000000000000000, R10: 0xfffffa65386e710, R11: 0x0000000f93605660

R12: 0xfffff936056da38, R13: 0xfffff93606c3d88, R14: 0x0000000000000000, R15: 0xfffff936056da58

RFL: 0x000000000010246, RIP: 0xfffff7fa90622b8, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010

Fault CR2: 0x000000010fb8f000, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0, PL: 0, VF:

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address

0xfffffa09fce2de0 : 0xfffff800e4802fd

0xfffffa09fce2e30 : 0xfffff800e5c9193

0xfffffa09fce2e70 : 0xfffff800e5b978a

0xfffffa09fce2ec0 : 0xfffff800e424a2f

0xfffffa09fce2ee0 : 0xfffff800e47fb1d

0xfffffa09fce3000 : 0xfffff800e47fe13

0xfffffa09fce3070 : 0xfffff800ec9459a

0xfffffa09fce30e0 : 0xfffff800e5b9b56

0xfffffa09fce3260 : 0xfffff800e5b983d

0xfffffa09fce32b0 : 0xfffff800e424a2f

0xfffffa09fce32d0 : 0xfffff7fa90622b8

0xfffffa09fce33e0 : 0xfffff7fa9091f32

0xfffffa09fce34f0 : 0xfffff7fa90600c6

0xfffffa09fce3550 : 0xfffff7fa9060a90

0xfffffa09fce35c0 : 0xfffff7fa906131f

0xfffffa09fce3740 : 0xfffff7fa9061d3d

0xfffffa09fce38e0 : 0xfffff7fa9056ad1
0xfffffa09fce3920 : 0xfffff7fa91b77aa
0xfffffa09fce3980 : 0xfffff7fa90aade6
0xfffffa09fce39b0 : 0xfffff7fa91dbec1
0xfffffa09fce39f0 : 0xfffff7fa91e10b3
0xfffffa09fce3a40 : 0xfffff7fa91e284b
0xfffffa09fce3a80 : 0xfffff800ec14e5e
0xfffffa09fce3ad0 : 0xfffff7fa91e2a44
0xfffffa09fce3b20 : 0xfffff800ec1f10b
0xfffffa09fce3c80 : 0xfffff800e5749d1
0xfffffa09fce3d90 : 0xfffff800e48597d
0xfffffa09fce3e00 : 0xfffff800e45bde5
0xfffffa09fce3e60 : 0xfffff800e473442
0xfffffa09fce3ef0 : 0xfffff800e59d85d
0xfffffa09fce3fa0 : 0xfffff800e425216

Kernel Extensions in backtrace:

com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(442.10)[6D532411-143F-3229-A317-DA8D10AF500A]@0xfffff7fa91b5000->0xfffff7fa921fff

dependency: com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity(1.0.5)[0EF0D1BA-0189-3FD9-95ED-5B394F82C853]@0xfffff800fac0000->0xfffff800fad6fff

dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(585.2)[79A962DF-0B0E-3899-8A50-34ABE4956666]@0xfffff7fa9337000->0xfffff7fa9365fff

dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[84D83EE4-59A6-35C1-9907-3701C626A47B]@0xfffff8010f6e000->0xfffff8010f96fff

dependency: com.apple.iokit.IOReportFamily(47)[DF647F4A-C99E-30F5-BA4C-278447AE3164]@0xfffff8010fa5000->0xfffff8010fa7fff

dependency: com.apple.iokit.IOSurface(290.8.2)[4E410B29-070B-386E-9587-0BC1B838E11E]@0xfffff8011098000->0xfffff80110b4fff

com.apple.GeForce(16.0)[3174C4BF-F104-38B5-B32B-E8C76CD661A4]@0xffffffff7fa9050000->0xffffffff7fa90c6fff

dependency: com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(442.10)[6D532411-143F-3229-A317-DA8D10AF500A]@0xffffffff7fa91b5000->0xffffffff7fa921ffff

dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(585.2)[79A962DF-0B0E-3899-8A50-34ABE4956666]@0xffffffff7fa9337000->0xffffffff7fa9365fff

dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(585.2)[18566931-2673-32D9-BCCF-FDBCF300BDE3]@0xffffffff7fa937c000->0xffffffff7fa9384fff

dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[84D83EE4-59A6-35C1-9907-3701C626A47B]@0xffffffff8010f6e000->0xffffffff8010f96fff

dependency: com.apple.iokit.IOSurface(290.8.2)[4E410B29-070B-386E-9587-0BC1B838E11E]@0xffffffff8011098000->0xffffffff80110b4fff

dependency: com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(16.0.0)[879FE28C-BC88-3553-B3C7-1CCFAE357D45]@0xffffffff7fa9812000->0xffffffff7fa9a8bfff

Process name corresponding to current thread: Studio One

Boot args: -v chunklist-security-epoch=0 -chunklist-no-rev2-dev

Mac OS version:

20G1427

Kernel version:

Darwin Kernel Version 20.6.0: Thu Jul 6 22:12:47 PDT 2023; root:xnu-7195.141.49.702.12~1/RELEASE_X86_64

Kernel UUID: 519A0898-ED4B-3E72-8F00-1B49F715A474

KernelCache slide: 0x000000000e200000

KernelCache base: 0xffffffff800e400000

Kernel slide: 0x000000000e210000

Kernel text base: 0xffffffff800e410000

__HIB text base: 0xfffff800e300000

System model name: iMacPro1,1 (Mac-7BA5B2D9E42DDD94)

System shutdown begun: NO

Panic diags file available: YES (0x0)

Hibernation exit count: 0

System uptime in nanoseconds: 6408488900161

Last Sleep: absolute base_tsc base_nano

Uptime : 0x000005d417b46503

Sleep : 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000

Wake : 0x0000000000000000 0x0000000a53591466 0x0000000000000000