

Skylake Laptop & Ventura (BigSur, Monterey) und extern HDMI Port

Beitrag von „floris“ vom 4. Oktober 2024, 22:40

Habe folgende Config für Skylake i5 6200U zusammengebastelt. Installierte Ventura, BigSur, Monterey boot mit der Config, eine Ventura new Install habe ich getestet.

Problem: Port HDMI geht nicht - und diesen benötige ich unbedingt, da ich das gleiche Laptop Mainboard ohne Display an einem externen Monitor betreiben will.

z.Z. habe ich MacbookPro13,1 SMBios und iGPU Patches für die HD520.

Aber welche weitem Mods müssen bei iGPU durchgeführt werden?

Beitrag von „Max.1974“ vom 7. Oktober 2024, 02:27

Hallo Grüße. Was wäre eigentlich Ihre Intel-Karte? Skylake i5 6200U 620?

Wenn Sie einen Patch für HD 520 verwenden, funktioniert dieser nicht.

Parameter für HDMI fehlen.

Try this:

[HD 620 intel HDMI LCD Fix.plist.zip](#)

Beitrag von „al6042“ vom 7. Oktober 2024, 08:49

[Max.1974](#)

The i5 6200U contains the HD520 iGPU.

Please check the following link -> <https://ark.intel.com/content/...cache-up-to-2-80-ghz.html>

Beitrag von „Max.1974“ vom 8. Oktober 2024, 14:15

[al6042](#) and [flor](#)

German: Deutsch: Ich muss wissen, wie viele Anschlüsse und Typen Sie haben (3, HDMI, LCD, DP...)

English: I need Know how many ports and types you have (3, HDMI, LCD, DP...)

Wenn Sie unter Windows einen Bericht anhand der AIDA64-Geräte-ID extrahieren können, ist es einfacher, Ihren Haupt-Framebuffer anzuzeigen und zu verstehen.

Konnten Sie meine zuvor angehängte device.plist testen?