

USB Ports funktionieren nicht auf Intel Series 5 Ibox Peak Laptop

Beitrag von „Gflo07“ vom 10. Januar 2025, 03:15

Hallo, ich habe nach längerer Zeit mal wieder versucht meinen Dell Vostro mit MacOS Sierra zum Laufen zu bekommen. Jetzt auch fast alles geklappt, außer die USB-Anschlüsse funktionieren immernoch nicht. Habe es mit USB Inject All probiert, aber das klappt nicht und mit dem USB Mapping Guide von Dortania hatte ich auch keinen Erfolg. Ich habe schon viel gegoogelt, aber ich finde nicht viel zu so alten Modellen. Hat hier jemand eine Idee, die ich probieren könnte?

Beitrag von „griven“ vom 10. Januar 2025, 07:10

Bei so alten Maschinen ist es oft notwendig, die USB-Ports auch im ACPI zu patchen, damit die Controller überhaupt vom OS gesehen werden können. Clover hatte damals dazu passende Patches direkt an Bord (konnten einfach per config.plist aktiviert werden -> Fix USB). Bei OpenCore muss man sich darum ggf. selbst kümmern.

Beitrag von „Gflo07“ vom 10. Januar 2025, 11:05

Alles klar und was genau muss ich da dann patchen?

Beitrag von „Giild“ vom 10. Januar 2025, 13:28

Stelle sicher, dass du die neuesten Versionen von USBInjectAll.kext und USBMap.kext verwendest. Diese Kexts helfen dabei, die USB-Ports korrekt zu erkennen und zuzuordnen.