

Erledigt

Nach Update auf SL 10.6.8 kein DVD-Laufwerk mehr

Beitrag von „derkubi“ vom 3. März 2013, 22:39

Moin

Vor ein paar Tagen von 10.6.3 auf 10.6.8 upgedatet , heute schieb ich ne CD rein - nix passiert

.
Ist ein Medion Akoya P5320 und laut Google ein "Samsung Standard-Laufwerk" , System-Info zeigt kein DVD an und laut ÜBER DIESEN MAC > WEITERE INFORMATIONEN habe ich laut MEDIUM BRENNEN kein DVD eingebaut . Problem bekannt ? Irgendwelche Tips ?

Gruss - derkubi

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 4. März 2013, 10:12

hängt der am Sata? wir er bei den Sata Geräten gelistet?

Beitrag von „derkubi“ vom 5. März 2013, 16:02

Hmmm , habe heute beim Booten eine Audio-CD drin gehabt und auf einmal war das LW da , auch nach CD/DVD-Wechsel !

Hat sich (hoffentlich) somit erledigt .