

Erledigt

GA H77-DS3H mit GA GTX 650Ti Boost kein Sound

Beitrag von „Broeselbirne“ vom 24. April 2013, 14:04

Bei dieser Zusammenstellung funktioniert die Soundausgabe nur als Rauschen. Sonst funktioniert alles. Der Soundchip des Boards ist der 887. Habe via Multibeast alle Treiber

ausprobiert, keiner funktioniert. Mein Latein ist am Ende, hat jemand eine Idee?

BITTE



PS: Beim Einsatz einer Radeon 6850 funktioniert es wunderbar.

Beitrag von „Pedarius“ vom 24. April 2013, 14:26

hast schon das durchgelesen? -> <http://hackintosh-forum.de/ind...ntryID=141#profileContent>

Beitrag von „Broeselbirne“ vom 24. April 2013, 16:02

Danke, ich habe es gelesen und getestet. Es bleibt nichts als Rauschen. Werde jetzt wohl alles noch einmal sauber aufsetzen.

So, alles neu aufgesetzt, gleiches Problem: Brummen, Rauschen kein Sound... Ich denke, dass es an der Grafikkarte liegt, zumal die sonst gleiche Konstellation mit einer Radeon 6850 einwandfrei funktioniert. Kennt jemand dieses Phänomen?