

Erledigt Gigabyte z77 ds3h Rev 1.1

Beitrag von „udo83“ vom 1. Januar 2014, 12:52

Hallo [Thomaso66](#),

Frohes und gesundes neues Jahr!

Leider kann ich die hier beschriebenen Fehler in deiner Bios Version bestätigen.

Ich habe ebenfalls das Z77-DS3H (allerdings in der Rev. 1.0)

Wenn ich dein Bios aus diesem Thread flashe, treten die genannten Fehler auf.

1. Die Bootreihenfolge die ich einstellen wird nicht richtig gespeichert.

Meine MacOSX 10.9.1 Partion nennt sich "Mac OS" auf einer SSD.

Mac OS ist das einzige OS auf dieser HD.

Wenn ich diese auswähle (oder mit allen anderen Möglichkeiten herumspiele) lande ich entweder in der Shell oder beim Windows 8 Boot (welches sich auf einer der anderen meiner 4 Festplatten befindet).

Es ist mir bisher nicht gelungen Mac OS damit zu booten da die Bootreihenfolge immer wieder anders ist wenn ich zurück ins Bios gehe.

Im Bootmenü (F12) und dann die Partition "Mac OS" auswählen funktioniert aber.

2. Der Freeze von dem ein andere Nutzer hier gesprochen hat, kann auch von mir bestätigt werden.

Wenn ich hintereinander mehrfach neustarte um immer wieder was im BIOS zu ändern kommt es hin und wieder sporadisch zu einem Freeze vom Gigabyte Splash Screen.

CMOS Reset mit anschließendem NEUflash bringt keine Besserung.

Desweiteren ist mir aufgefallen das du die Möglichkeit einzelne SATA Ports zu schalten entfernt hast.

Ich nehme an das musste aus Platzgründen sein?

Ich würde mich wahnsinnig freuen wenn du mir (und den anderen) mit einer optimierten

Version helfen könntest.

Momentan liegt mein Hacki nämlich sonst brach. Und das ist schade.. 😊

Ich danke dir!



Ig
udo