

**Erledigt**

## **Bootprobleme nach Einbau der W-LAN Karte (TP-Link TL-WDN4800)**

**Beitrag von „b839986“ vom 4. Januar 2014, 13:59**

Den Hackintosh habe ich vor längerer Zeit eingerichtet. An eine DSDT kann ich mich nicht erinnern.