

Erledigt

Asus X79-Deluxe Realtek Ethernet onboard wird nicht gefunden!!

Beitrag von „TuRock“ vom 6. Januar 2014, 20:11

Leider wird deine ethernet mit der aktuelle version von Lnx2Mac's nicht mehr unterstützt (0.0.67 funktioniert ja schon mal) !

Das bedeutet das deine ID´s nicht richtig eingetragen sind !
das kann man aber nachträglich eintragen ...

Code

1. 0x816810ec

Lnx2Mac's 0.0.90 sollte jetzt bei dir auch funktionieren s.Anhang !