

Erledigt

H77N-Wifi LAN-Probleme // Alternatives MoBO

Beitrag von „Robin0815“ vom 7. Januar 2014, 14:18

Das Problem war einfach, dass dieser instabil war. Zumindest kam mir das so vor.. Man kann es gerne mal probieren.

Der Kext ist der "Apple RTL8169Ethernet 2.0.6" aus dem letzten Multibeast. Du kannst das gerne mal einbauen und ich würde es testen.

Der kommt auf jeden Fall damit zurecht, wenn ich das Kabel abziehe und wieder anstecke.

Ich würde dennoch gerne den bestmöglichen Treiber haben. Der Lnx2Mac ist ja schon der stabilste der bislang lief. Speziell für meine VMs wäre es gut Ethernet-Bridges zu erstellen und die sind damit leider nicht möglich ..