

**Erledigt**

## **SMBios anpassen unter Ozmosis**

**Beitrag von „benneq“ vom 7. Januar 2014, 19:16**

Ich hab nun sämtliche Spannungen und Taktraten auf "AUTO" gestellt, aber ich komme nicht über 2,21W...

Vielleicht liegt es einfach daran, dass es normalerweise keine K CPUs für den Mac gibt.

EDIT: Wenn man bei google mal nach: "intel power gadget" und 4770k sucht, stößt man auch Screenshots die bei hoher Last gerade mal auf 15W kommen. Ist ja auch nicht so wichtig, solange die angezeigte Taktrate stimmt. Und zu wissen, dass Speedstep funktioniert 😊

EDIT2: Gerade das BIOS neu geflasht und direkt ohne irgendwas einzustellen gebootet: Zeigt immer noch 2W an 😄