

Erledigt

Front-Panel-Stecker passen nicht!

Beitrag von „gsavel“ vom 10. Januar 2014, 23:51

da die Pins 1-4 die untere Reihe darstellt...und die Form des Steckers dieses "Einstecken" verhindert, wäre das nicht möglich gewesen.

Gibt es diese Adapter von 4polig auf 8? Weiss jemand wie die heißen, vielleicht sogar wo man sie bekommt und ob dann die Belegung stimmen würde?

Ansonsten bleibt mir nur "in den sauren Apfel zu beißen" und mir ein neues Gehäuse zu kaufen, was ich offengestanden, aus bereits öfter genannten Gründen, vermeiden wollte. Und wenn ich nur einen "Billighobel" hole, der in meinen Augen die übliche Schose darstellt. Ich will wissen, ob irgend etwas, Mainboard oder Proz. hinüber sind...oder ob das alles dann richtig läuft. Mir ist schon richtig schlecht:-)