

Erledigt

## Neustart nach Problem - evtl. Spin-Lock

Beitrag von „thomaso66“ vom 11. Januar 2014, 01:14

Wegen den USB Ports, schieße das Tablet native an einen USB 3 Port (900mA) an, die können mehr Strom liefern als USB 2 Ports (500mA), wenn das nicht hilft Probiere mal einen Aktiven USB HUB (mit externen Netzteil) aus.