

Erledigt

SMBios anpassen unter Ozmosis

Beitrag von „zero130482“ vom 12. Januar 2014, 21:23

Das BIOS neu flashen, dann bist du wieder auf MacPro 3.1

Und dann kontrolliere deine Eingaben....

Ich habe statt 17 Stellen 18 stellen in der Board Serial drin gehabt.

nun funktioniert alles bestens!