

Erledigt

SMBios anpassen unter Ozmosis

Beitrag von „TuRock“ vom 12. Januar 2014, 21:49

[Voodoo90](#)

Du solltest für Mac Pro 6,1 die AppleTYMCEDriver.kext aus S/L/E Ordner löschen oder Disabler.
[kext installieren](#) !

Sonst wie schon [zerO](#) schreibt einfach BIOS neu installieren, danach hast du wieder Mac Pro 3,1 und kannst wieder booten ...