

Erledigt

Atheros AR5B195 Bluetooth Problem 10.9.1

Beitrag von „keiner99“ vom 15. Januar 2014, 21:47

ich hab andre ids.. is der mit 3002

mit 2 hab ichs grad probiert beim boot sagt er hat die firmware schon.. bluetooth kann jz wieda nicht deaktiviert werden und es is auch kein button dort..

werds mal mit 1 probiern!

EDIT: hab es mit 2 noch einmal probiert und in der iobluetooth meine ids eingetragen! jz is der button wieda da aber ich kann es wieder nicht deaktiviern.. gleich weit wie vorher^^