

## **Erledigt** Samsung 830 SSD

**Beitrag von „Medion“ vom 16. Januar 2014, 16:18**

Hallo zusammen,

habe soeben Mavericks 10.9.1, als Hackintosh erfolgreich installiert. Ich habe eine Samsung SSD 830 verbaut und anfangs Multibeast ohne Trim Enabler Patch installiert. Bei meinem Systembericht steht unter meiner Trimm-Unterstützung ein "Nein". Braucht meine SSD diesen oder hat Sie diese Funktion automatisch von Haus aus?

Habe schon versucht ein weiteres Mal über Multibeast den Trimm Enabler Patch zu installieren, jedoch kam ein Fehler bzgl. eines Kernel Problems.

Danke für eure Hilfe

MfG Medion

Fast vergessen (falls von Nöten):

Intel i5 3570k, Asrock Z77 Pro3, Sapphire 7950 OC