

Erledigt

Lenovo/IBM T61

Beitrag von „Lunatic84“ vom 17. Januar 2014, 11:47

So, da bin ich wieder.

Leider mit einem Problem. Nach Ewigkeiten hab ich mich nun an das Verbauen der WLAN-Karte gemacht. Leider ohne Erfolg. Irgendwie möchte sie nicht vom System erkannt werden, warum auch immer.

Welche Karte ist es?

AR5BXB112

Was wurde schon gemacht:

Kontrolle ob WLAN-Schalter an ist - ist er

Kontrolle ob WLAN im BIOS aktiv ist - ist es

Kontrolle vom Sitz der Karte sowie der Antennenstecker - Karte sitzt, alle 3 Stecker sind korrekt anpinöpelt

BIOS reset - gemacht

Vorab die Einspielung vom WLAN Patch für das BIOS, sollte eigentlich geklappt haben, finde aber die CD sowie die Datei nicht mehr um es nochmal zu versuchen

Hat wer ne Idee?