

Erledigt

Lenovo/IBM T61

Beitrag von „Griven“ vom 22. Januar 2014, 21:29

Versuch mal den Injektor hier mit einer unbearbeiteten IONetworkingFamily.kext.
Der Injektor sollte die richtige ID in die Kext injizieren.

[AtherosWiFiInjector.kext.zip](#)