

Erledigt

Z87X UD5H Boot Schleife Installation

Mavericks

Beitrag von „Griven“ vom 26. Januar 2014, 22:27

Wenn WIFI über USB angebunden ist, sprich ein USB Dongle zum Einsatz kommt kann der generische USB Treiber aus Multibeast durchaus für das nun nicht mehr funktionierende WIFI verantwortlich sein.

Für den Anfang würde ich mal versuchen den WIFI Stick an andere USB Ports zu packen und zu gucken ob sich dessen Verhalten dann ändert, wenn nicht bleibt Dir nichts übrig als zu überlegen ob Du nun WIFI haben willst/musst oder nicht und abwägen was nun wichtiger ist WIFI oder USB3 Unterstützung. Die USB3 Treiber aus Multibeast sind leider nicht das gelbe vom Ei, man liest da oft von Problemen...