

**Erledigt**

## Ozmosis Bios für H87n-Wifi

**Beitrag von „Quinconquai“ vom 30. Januar 2014, 11:40**

Kurzer Nachtrag zu den genannten Sleep Problemen, das Ram war defekt, durch einen Austausch konnte das Problem behoben werden. Kurze Sleeps funktionieren nun "unendlich" oft...

Die Prozessor SSDT in der DSDT scheint generisch, ich habe mal probiert und einen anderen Prozessor eingeben. Mac erkannte weiterhin mein I7 4770s allerdings ebenfalls als Haswell mit den Energiefunktionen.

Ein Problem das noch bleibt ist beim langen sleep scheint sich die Grafikarge auszuschalten. Wenn der PC nun nach 8 Stunden geweckt wird gibt es einen Fehler.

```
panic(cpu 2 caller 0xffffffff7f80bf7d0d): NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00137310: CFG 0xffffffff  
0xffffffff 0xffffffff, BAR0 0xda000000 0xffffffff8088979000 0x0e4050a2, D3, P0/4
```