

Erledigt

Hackintosh mit QUO Computer

Beitrag von „mike“ vom 31. Januar 2014, 12:10

Hier die Lösung zu dem Aufwachproblem und dem nicht ausgeführten Ruhezustand.

Deaktiviere "disable" EIST im Bios.

Ebenso verschwinden einige "sonderbare" Fehlermeldungen in der Konsole wie "***XXXX warning: we're on the slow path."