

Erledigt

HD5770 Erst nach einmal Ruhemodus Bild

Beitrag von „Griven“ vom 13. Dezember 2011, 00:15

Soweit mir bekannt ist kommt ausser der DSDT.aml aus dem bestehenden System nichts sprich es werden weder "alte" Kexte noch irgendwelche zusätzlich im alt System vorhandene Kexte verwendet. Der Stick wird aus der passenden DSDT.aml (die man haben muss) und der LionInstaller.app zusammengebaut und zusätzlich mit einigen "Standart" Kexten im /E/E Ordner versehen (FakeSMC und Co die Standards eben) darüber hinaus passiert nichts...

Was den bdmessg output bei Dir angeht sieht eigentlich alles gut aus, was das Problem um so weniger nachvollziehbar macht in meinen Augen...

Vielleicht wirklich mal ne Neuinstallation wagen um sicher zu gehen, dass nicht irgendwo in den tiefen Eingeweiden noch was schlummert, dass wir Beide jetzt nicht auf dem Schirm haben?!