

Erledigt

## Gigabyte GA-Z77-DS3H

**Beitrag von „Jabba123“ vom 3. Februar 2014, 10:26**

Heyho. Der Revisionsunterschied spielt sehr wohl eine Rolle, wenn du vorhast ihn ans Netzwerk per Kabel anzuschließen. Rev. 1.1 hat einen anderen Lanchip an Board. Dieser verursacht unter Mavericks und teilweise unter Mountain Lion ein freeze des Systems wenn du versuchst Daten per smb im Netzwerk zu verschieben. Rev. 1.0 hat diese Probleme nicht. Ich musste mir eine neue Lankarte deswegen kaufen.

Wenn du also so etwas etwas vorhaben solltest achte darauf!