

Erledigt

Bios Flash - Sicherheitsprüfung fehlgeschlagen

Beitrag von „Jenex79“ vom 5. Februar 2014, 10:04

Habe ich schon ausprobiert...die Lampe bleibt durchgehend grün...

Edit:

Habe das BIOS jetzt mit dem Tool FTK draufbekommen (1805 Ozmose), aber ich bekomme bei der Auswahl der Boot-Geräte MacOS angezeigt, danach P1 und P2 Devices, (Platte und DVD-Rom)

Egal von wo ich boote, wird mir der Chimera bootloader angezeigt und bootet so wie vor dem Flash. Auch die Leistung ist gleich geblieben und der Turbo Modus funktioniert immer noch nicht 😞