

Erledigt

Bios Flash - Sicherheitsprüfung fehlgeschlagen

Beitrag von „thomaso66“ vom 5. Februar 2014, 11:52

Die Frage woran das liegt kann dir Schluss endlich nur Asus selbst beantworten, beim Mod mit Ozmosis werden ja nur ein Paar Dateien dem BIOS hinzugefügt.

Es hat schon seinen Grund warum Gigabyte immer egal wo man etwas zum Thema Hackintosh liest empfohlen wird, das fängt ja schon damit an das Boards von Asus, MSI,etc. in der Regel schon nicht mit dem nativen Power Management von Apple klar kommen, und entweder einen Kext brauchen oder halt ein Mod Bios, Siehe PM Patch. Einzig Gigabyte braucht es nicht.