

**Erledigt**

## **Update auf 10.9.1 schiefgegangen**

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Februar 2014, 13:46**

Du hast jetzt aber nicht die DSDT von dem P5Q aus der Anleitung in das System eingebunden, oder?

Dann wäre das Problem schon schnell gefunden....

Edit/ Wenn du den [Install Stick](#) bootest: am besten auf einem USB 2.0